

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjeld | | | | | | | |
|------------------------|------|------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Eigedom/ byggjestad | Gnr. | Bnr. | Festnr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bustadnr. | Kommune |
| | 11 | 82 | | | | | Alvær |
| Adresse | | | | Postnr. | Poststad | | |
| Stranda 801 | | | | 5993 | Ostereide | | |

| Ferdigattest | |
|--|--|
| Tilfredsstillert tiltaket krava til ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Dersom nei, fyll ut informasjonen nedanfor |
| Det står att følgjande arbeid av mindre vesentleg betydning som vil bli utført innan 14 dagar: | Dato |
| Type arbeid | |
| Stadfesting av at desse arbeida er utførte vil vere kommunen i hende innan: | Dato |

| Oppdatert dokumentasjon | |
|---|---|
| Er det utført ikkje søknadspliktige endringar/justeringar i forhold til løyvet? | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei | Dersom ja, legg ved oppdatert situasjonsplan, teikningar eller dokumentasjon som viser kva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall | |
|--|------|
| Sluttrapport av | Dato |
| skal leggjast ved søknaden | |
| Vedlegg nr. K - | |
| Ansvarleg søker forpliktar seg til å sjå til at sluttrapporten vert ajourført og oppbevart | |

| Varmesystem | | | |
|--|---------------------------------------|---|--|
| Energiforsyning | | Varmefordeling | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vassboren golvvarme | <input checked="" type="checkbox"/> Ikkje relevant |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vassboren radioator | <input type="checkbox"/> Kamin/omn/peis |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Anna |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Anna | <input type="checkbox"/> Elektriske panelomnar | |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | |

| Erklæring | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ein stadfester at tilstrekkeleg dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert eigaren av byggverket |

| Vedlegg | | | | |
|--|--------|---------------|-------------------------------------|--|
| Beskriving av vedlegg | Gruppe | Nr. frå – til | Ikkje relevant | |
| Situasjonsplan, avkøyringsplan | D | 1 – 1 | <input type="checkbox"/> | |
| Teikningar, plan, snitt, fasade | E | 2 – 2 | <input type="checkbox"/> | |
| Utgreiingar/kart | F | 3 – 3 | <input type="checkbox"/> | |
| Gjennomføringsplan | G | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskriving | K | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Bustadspesifikasjon i matrikkelen | H | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Uttaler frå andre offentlege myndigheiter | I | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Andre vedlegg | Q | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Underskrifter | | | | | |
|--|--|-------------|---|--|--------------------------------|
| Ansvarleg søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | | | Tiltakshavar (berre for tiltak utan ansvarleg søker pbl § 20-4) | | |
| Føretak | | | Namn | | |
| | | | Ole - Kristian Jacobsen | | |
| Kontaktperson | | Telefon | Kontaktperson | | Mobiltelefon |
| | | | Ole - Kristian Jacobsen | | 48891092 |
| E-post | | | E-post | | |
| | | | olekristian.Jacobsen@ymail.no | | |
| Dato | | Underskrift | Dato | | Underskrift |
| | | | 11.06.2020 | | <i>Ole - Kristian Jacobsen</i> |
| Gjenta med blokkbokstavar | | | Gjenta med blokkbokstavar | | |
| | | | Ole - Kristian Jacobsen | | |

