


## Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak <b>MAJO EIGEDOM AS</b>		Org.nr <b>986462929</b>	Versionsnr. <b>1</b>	Dato <b>24.06.2020</b>	Signatur, ansv. kontrollerende 	
Eiendom / byggested	Gnr. <b>141</b>	Bnr. <b>87</b>	Festlenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Kommune <b>Alver</b>	Adresse <b>Stølhaugane 11</b>
						Postnr. <b>5911</b>	Poststed <b>Alversund</b>

Kontrollbeskrivelse							
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltaksøver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)	
Kontroll av våtrom	Villangerfsønner as 925 580 376	tegninger, fallplan, bilder					
Kontroll av lufttettethet	Villangerfsønner as 925 580 376	Protokoll av tetthetsmåling					