

Protokoll for oppmålingsforretning etter lov om eiendomsregistrering (Matrikkellova)

Journalnr 20201635
Oppdragsnr

Matrikkeletat				
Kommune Alver Kommune	K.nr 4631	Adresse Postboks 4	Postnr 5906	Poststad Frekhaug

Matrikkeleining					
Gateadresse Festevegen 248	Gnr 59	Bnr 21	Fnr 0	Snr 0	Registrert eigar/festar Bergfjord Kirsten (Hjemmelshaver)
Festevegen 256					Paulsen Morten Egil (Hjemmelshaver)
Festevegen 254					Haukøy Arve Karstein (Hjemmelshaver)
Festevegen 257; Festevegen 273;	59	2	0	0	Nesse Frank Rune (Hjemmelshaver)

Om oppmålingsforretninga					
Forretninga avvikla:	Dato 18.06.2020	Kl 09.00	Stad På eigedomane		
Forretninga gjeld opprettning av matrikkeleining					
<input type="checkbox"/> Grunneigedom <input type="checkbox"/> Festegrunn <input type="checkbox"/> Anleggseigedom <input type="checkbox"/> Uteareal eigarseksjon					
Forretninga gjeld registrering av eksisterande grunn					
<input type="checkbox"/> Grensejustering <input checked="" type="checkbox"/> Klarlegging av eksisterande grense <input type="checkbox"/> Nymerking av eksisterande grense <input type="checkbox"/> Registrering av ureg. jordsameige <input type="checkbox"/> Matrikulering av umatrikulert grunn					
<input type="checkbox"/> Arealoverføring <input type="checkbox"/> Anna					
Forklaring					
Klarlegging av eksisterande grense					
Saks- behandling	Løyvedato	Dato for fullstendig rekvisisjon	Pårekna dato for fullført matrikulering		
Rekvirent Bergfjord Kirsten Paulsen Morten Egil Haukøy Arve Karstein Nesse Frank Rune			Rekvisisjonsdato 18.09.2019		

Habilitet					
Landmålaren sitt namn					
Morten Mangerøy Helland					
<input type="checkbox"/> Landmålar orienterte partane om det låg føre forhold av personleg eller økonomisk art som kunne tilseia inhabilitet. <input checked="" type="checkbox"/> Hadde nokon av partane merknader/innvending til gjennomføringa av forretninga? <input checked="" type="checkbox"/> Nei <input type="checkbox"/> Ja (jfr. vedlegg)					

Varsling og oppmøte					
Varselet om oppmålingsforretning inneheld ei liste over dei personane som var varsle, deira partsstilling, varslingsdato og varslingsmåte. Under forretninga vart det oppmoda om å stadfesta sitt frammøte ved underskrift på lista og framsyning av legitimasjon. (Jfr. vedlegg).					
Ev. merknader til varslinga Ingen frå dei frammøtte partane.					

Saksdokument - bakgrunn for forretninga					
	Forklaring		Journalpost nr	Vedlegg nr	Urelevant
Søknad etter pbl					<input checked="" type="checkbox"/>
Kartvedlegg til varsle	Kartvedlegg til varsle				
Vedtak (tillatelse) etter pbl					<input checked="" type="checkbox"/>
Rekvisisjon av oppmålingsforretning					<input checked="" type="checkbox"/>
Varsle om oppmålingsforretning					<input checked="" type="checkbox"/>
Situasjonskart og situasjonsplan					<input checked="" type="checkbox"/>
Konsesjonsdokument					<input checked="" type="checkbox"/>

Saksdokument - bakgrunn for forretninga

	Forklaring	Journalpost nr	Vedlegg nr	Urelevant
Servitutt				X
Uttalelse/tillatelse fra andre myndigheter				X
Avtaler				X

Omtale av grenser, grensemerke, inngåtte avtalar, skilsdom, påstandar frå partane m.m.					
Pkt.nr	Type merke	Status	Punkt godkj. av partane	Partspåstandar (journalpost/ vedl.nr.)	Skilsdom/forlik (journalpost/ vedl.nr.)
1	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Fjell	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
2	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Fjell	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
3	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Fjell	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
4	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Jordfast stein	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
5	Umerket Nedsatt i: Ikke spesifisert	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
6	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Jord	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
7	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Jordfast stein	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
9	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Jordfast stein	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
10	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Fjell	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
11	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Jordfast stein	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
12	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Jord	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
13	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Jord	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		
14	Offentlig godkjent grensemerke Nedsatt i: Fjell	Eksist. grense nedsatt på nytt	Godkjent		

Oppsummering og fråsegn frå landmålaren

Landmålaren vurderer og gjev ev. kommentarar til: • løyve • rekvisisjonen • varsel om oppmålingsforretninga • førebuing av oppmålingsforretninga • oppmålingsforretninga • måle- og berekningsarbeid • fakturering • etablering/sletting av rettar • matrikulering • tinglysing • utsending av matrikkelbrev • klagerett og fristar

Forretninga gjeld klarlegging av eksisterande grense med bakgrunn i skylddeling.

Oppmålingsforretninga vart varsla på vanleg måte med brev minst 2 veker før forretninga vart halden. Til forretninga møtte følgjande partar: Kirsten Bergfjord (Rekvirent), Morten Egil Paulsen (Rekvirent), Arve Karstein Haukøy (Rekvirent), Norodd Bjarne Lunde (Nabo), Frank Rune Nesse (Nabo).

Landmålar kjenner ikkje til at han er i slektskap eller har økonomiske eller andre bindingar til partane i saka, som gjer han uskikka å opptre som landmålar i denne saka.

I forkant av forretninga:

I forkant av oppmålingsforretninga melde Norodd Bjarne Lunde at han ikkje hadde anledning til å møte på oppmålingsforretninga. Det vart derfor avtalt synfaring mellom han og landmålar dagen før oppmålingsforretninga. Under synfaringa gjekk me gjennom dei grensene på eigedom 59/7 som var aktuelle under forretninga dagen etter. Under synfaringa fann me igjen eit kryss i fjell i punkt 10 og ein merkestein i punkt 11. I punkt 12 fann me ikkje igjen det gamle grensemerke, men påstanden frå parten er at grensa går i gjerde.

VESTLAND FYLKESKOMMUNE

Vestland fylkeskommune melde før forretninga at ingen frå dei møter til forretninga. Påstanden deira er at dei er eigar av vegbana og eit sideareal på minimum 1,5 meter på kvar side av vegen. Der skjæring/fylling strekker seg lenger enn 1,5 meter frå vegkant, skal grensa settast minst 0,5 meter utanfor topp/botn av desse.

Under forretninga har me forholdt oss til den uttalen og er ikkje kome nerare vegen enn dette.

Oppmålingsforretning:

Eg går gjennom kvar eigedom for seg så det er lett forståelig, det betyr at same punkt vil verte beskreve fleire gangar der det gjeld for fleire eigedomar.

GBNR 59/20:

For gbnr. 59/20 vart det gjennfunnet kryss i fjell i punkt 2 og merkestein i punkt 7.I punkt 1 påviste partane ein stein som var kvelva, steinen ser ut som ein merkestein og partane var einige i at det er her grensa er. I punkt 9 meinte partane at dei hadde sett merkestein i eit område som var dekka av plast. Under forretninga fann me ikkje igjen noko tydleg merkestein, men med utgangspunkt i punkt 1, avstanden i skylddelinga og steingjerde blei partane einige om eit punkt. Det låg og ein stein akkurat der dei vart einige om at grensa er, men dette såg i utgangspunktet ikkje ut

Oppsummering og fråsegn frå landmålaren

Landmålaren vurderer og gjev ev. kommentarar til: • løyve • rekvisisjonen • varsel om oppmålingsforretninga • førebuing av oppmålingsforretninga • oppmålingsforretninga • måle- og berekningsarbeid • fakturering • etablering/sletting av rettar • matrikulering • tinglysing • utsending av matrikkelbrev • klagerett og fristar

som ein merkestein. I punkt 6 fann me ikkje igjen noko tydeleg tegn på grensemerke. Me tok utgangspunkt i avstandar frå punkt 9,2 og 7 for å koma fram til eit punkt. Partane var einige i plasseringa av dette punktet.

GBNR: 59/21:

Under forretninga vart det gjennfunnet kryss i fjell i punkt 2, merkestein i punkt 7, merkestein i punkt 13 og merkestein i punkt 11. Påstand frå eigar av gbnr. 59/7 var at punkt 12 er der gjerde knekker, det stemmer godt med avstand frå punkt 11 og 13 der det var gjennfunnet merkesteiner. Partane var einige i at punkt 12 skal vere der gjerde knekker i dag. I punkt 5 vart det ikkje funne igjen grensemerke. Med utgangspunkt i avstand frå punkt 7 og 13 vart punktet rekonstruert. Partane var einige i plasseringa av dette punktet. Det vart sett ned eit nytt grensemerke for gbnr. 59/21, punkt 14. Dette er eit punkt i linja mellom punkt 2 og 11.

GBNR: 59/27:

Under forretninga vart det gjennfunnet merkestein i punkt 7. I punkt 5 vart det ikkje funne igjen grensemerke. Med utgangspunkt i avstand frå punkt 7 og 13 vart punktet rekonstruert. Partane var einige i plasseringa av dette punktet. Grunna ugunstig plassering vart det ikkje sett ned grensemerke i punkt 5, det vert liggjande som eit umerka punkt. Det var i staden sett ned eit punkt (Punkt 3) i linja 0,88m frå punkt 5. Dette kan nyttast til å rekonstruere punkt 5. I punkt 6 fann me ikkje igjen noko tydeleg tegn på grensemerke. Me tok utgangspunkt i avstandar frå punkt 9,2 og 7 for å koma fram til eit punkt. Partane var einige i plasseringa av dette punktet. Det var heller ikkje funne igjen grensemerke i punkt 4. Me tok utgangspunkt i avstandar frå punkt 5 og 6 for å rekonstruere punkt 4. Partane var einige i plasseringa av punktet.

Oppsummering:

Etter gjennomgangen av grensene på oppmålingsforretninga var alle partane som var til stades tilfreds og einige i plasseringa av grensene. Landmålar satt ned nye grensemerke i alle punkt bortsett frå punkt 5 (forklaring under grensebeskrivelse for gbnr. 59/27). Saka vil verte matrikkelført så snart merknadsfristen på protokollen er ute.

Sted
Knarvik

Dato
26.06.2020

Underskrift

Morten Mangenøy Helland

Vedlegg (saksdokument som kjem til under oppmålingsforretninga)				
Relevant	Dokumenttype	Forklaring	Journalpost nr.	Vedlegg nr.
X	Partsliste	Partsliste med underskrift		
	Partsliste			
X	Beregningsdokumentasjon	Beregningsdokumentasjon	37732-1/2020	
	Fullmakt			
	Avtaler			
	Hjemmelsdokument (matrikkelbrev, ekspropriasjonsvedtak, andelsbevis, tinglyst skjøte)			
	Arealregnskap			
	Begjæring/tillatelse til seksjonering/resekjonering			
	Partspåstander			
	Forlik/voldgift			
	Kartvedlegg til protokoll	Kartvedlegg til protokoll		