

| | |
|--|---|
| Kunde | Fra |
| 49049 - Bjarte Taule Olsvollvegen 118 Olsvollvegen 118 5958 Sæbøvågen | Biovac Environmental Technology AS Farexveien 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no |

| | | |
|--|---|----------------------|
| Ordre/dato | Arbeidssted | Kontakt |
| Ordrenr.: 11282208 Dato: 30. juni 2020 Servicerepresent... Jørund Brakstad | Olsvollvegen 118 Hordaland 5938 SÆBØVÅGEN 1260 - Radøy kommune | 95235066 95235066 |

| |
|--|
| Installasjonssted/utstyr |
| Navn: 22595 - FD 5N GRP til Bjarte Taule (BT AVTALE) |

| | |
|--|---|
| Generell informasjon | |
| Ferdigdato: 30.06.2020 Fakturastatus: Ikke fakturert Fakturatype: Regning Pris: | Prioritet: Normal Ordrekategori: Montasje Kommunetilhørighet : Anleggstype: Gårds og bruks num... |

| |
|------------------|
| Utført av |
| Jørund Brakstad |

| Materiell | | | | |
|------------------|--------------------------|--------|-------|---------------|
| Varenr. | Beskrivelse | Antall | Enhet | Produktgruppe |
| 99902101 | Oppstart og opplæring 5N | 1 | Stk | |

Monteringsrapport.

| Beskrivelse | Verdi | Info |
|--|---------------|------|
| Serienummer Styreskap | 0319-0159-003 | |
| Serienummer anlegget | 0 | |
| Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst? | Ja | |
| Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget? | Nei | |
| Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt? | Ja | |
| Er anlegget ferdig montert og i drift? | Ja | |
| Opplæring gitt kunde? | Ja | |
| Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil | | |
| Første servicedato | | |

30.06.2020



Jørund Brakstad