

Kommunens saksnr.

Vedlegg nr.

G-



## Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	137	793					1263 LINDÅS
	Adresse			Postnr.	Poststed		
	TUFTAMYRA 8B - KJELLER			5911	ALVERSUND		

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
KLEIVDAL TAKSERING AS	916271654

Ansvarsrett erklært dato	21.06.2016
-----------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	KONTROLL AV VÅTROM - KJELLERETASJE

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
20.12.2018	<i>Terje Kleivdal</i>	TERJE KLEIVDAL



Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side
	G	av

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak	Org.nr	Signatur, ansv. kontrollerende
	KLEIVDAL TAKSERING AS	916271654	<i>Toye Maudal</i>
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr.   Bnr.	Bygn.nr.	Adresse
	137   793	1263 LINDÅS	TUFTAMYRA 8B - kjelleretasje
		Postnr.	Poststed
		5911	ALVERSUND

Kontrollbeskrivelse		Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avviksløgg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)					
Kontroll av våtrom - kjelleretasje	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.				