

Biosafe rapportskjema for 1. service og installasjonskontroll


INSTALLASJON			KONTROLLØR / AGENT	
Anlegg/Prosjektnavn: Riise, Sissel Hellandsneset 11 5963 Manger			Kingspan Miljø AS	
Anleggseier / adr: Riise, Sissel Kontaktpers:			Adresse	
Tlf.priv +47 957 70 101		Mob.:	Tlf. +47 22 02 19 20 va@kingspan.no	
Kommune : Alver ()				
Tlf.priv	Mob.:		Faks	
Anleggstype BioFicient+ 1	Serienummer	Etterpolering	Installasjonsdato	Ordrenummer 40057
Annet utstyr lev.av Kingspan:				
Rørlegger:			Entreprenør:	
Elektriker:				
UTSTYR	Kommentar / Tilstand			Godkjent
Generell tilstand på installasjonen				ok
Adkomst service og slamtømming				ok
Tilstand på tank og deksler				ok
Mulighet for oversvømming av anlegg				ok
Enheten i vater iht. spesifikasjoner				ok
Inn og utløpsrør fri for hindringer				ok
Kontrollpaneltype og leverandør				ok
Plassering av kontrolltavle				ok
Tavlenr. (serienr)				ok
Kontrollpanel tilkopling				ok
Luftblåser filtre og drift				ok
Støynivå	noe blåser-"brumming" forplanter seg til lufting over tak			(ok)
Luftfordeling biosoner				ok
Slamreturpumpe				ok
Fellingskjemikalie	25 liter Pax			ok
Dosering tilkoblet				ok
GPS kartkode				ok
Kommentarer:				
Annet utstyr på anleggsplassen levert av Kingspan foruten renseanlegg:				
Hvis anlegget monteres og fylles med vann, men ikke kan igangkjøres med det samme må luftblåser fjernes for at denne ikke skal ta skade under lagring i fuktig miljø. Motoren må lagres tørt og frostfritt inntil den kan monteres igjen av servicemann / agent.				
Signatur eier		Signatur servicemann		Dato
		Knut K		13.07.2020

Original: Anleggseier

Kopi: Leverandør