

Biosafe rapportskjema for 1. service og installasjonskontroll



INSTALLASJON			KONTROLLØR / AGENT	
Anlegg/Prosjektnavn: Eidsheim, Oddmund Slettevegen 578 5939 Sletta			Kingspan Miljø AS	
Anleggseier / adr: Eidsheim, Oddmund Kontaktpers:			Adresse	
Tlf.priv +47 951 61 315 Mob.: Kommune : Alver ()			Tlf. +47 22 02 19 20 va@kingspan.no	
Tlf.priv Mob.:			Faks	
Anleggstype BioFicient +1	Serienummer	Etterpolering	Installasjonsdato	Ordrenummer 40056
Annet utstyr lev.av Kingspan:				
Rørlegger:			Entreprenør:	
Elektriker:				
UTSTYR		Kommentar / Tilstand		Godkjent
Generell tilstand på installasjonen				ok
Adkomst service og slamtømming				ok
Tilstand på tank og deksler				ok
Mulighet for oversvømming av anlegg				ok
Enheten i vater iht. spesifikasjoner				ok
Inn og utløpsrør fri for hindringer				ok
Kontrollpaneltype og leverandør				ok
Plassering av kontrolltavle		ikke ok v ankomst justert plassering		ok
Tavlenr. (serienr)				ok
Kontrollpanel tilkopling				ok
Luftblåser filtre og drift				ok
Støynivå				ok
Luftfordeling biosoner				ok
Slamreturpumpe				ok
Fellingskemikalie		25 liter Pax		ok
Dosering tilkoblet				ok
GPS kartkode				ok
Kommentarer:				
Annet utstyr på anleggsplassen levert av Kingspan foruten renseanlegg:				
Hvis anlegget monteres og fylles med vann, men ikke kan igangkjøres med det samme må luftblåser fjernes for at denne ikke skal ta skade under lagring i fuktig miljø. Motoren må lagres tørt og frostfritt inntil den kan monteres igjen av servicemann / agent.				
Signatur eier		Signatur servicemann		Dato
		Knut K		13.07.2020

Original: Anleggseier

Kopi: Leverandør