

Samsvarserklæring

Oppbevares av eier av den elektriske installasjonen


Nordhordland Elektro

Kunde	Fra
11898 - Ove Myking Ove Myking Erstadvegen 99a 5911 ALVERSUND	Nordhordland Elektro AS Lindåsvegen 153 5914 Isdalstø Org. nr.: NO947335219MVA Telefon: 56357380 Faks: 56357381 E-post: post@nordhordland-elektro.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 15138 Dato: tirsdag 21. juli 2015 Saksbehandler: GEIR KLEPPE	Hus Alverstraumen Soltveitvegen 44 5911 ALVERSUND	

Arbeidsbeskrivelse
Beskrivelse Installasjon i hytte Koble ledning til byggestrømskap

Omfang, normer og forskrifter
Samsvarserklæringen gjelder for: Ombygging/rehabilitering av anlegg Anvendte forskrifter: FEL Anvendte normer: NEK 400:2014 Kommentar: Nytt inntak og sikringsskap 25 stk. Stikk 6 stk. Dimmere 17 stk. LED spotter 1 stk. Komfyrvakt

Elektriker		
Beskrivelse	Verdi	Info
Rutine "arbeide på frakoblet anlegg" er fulgt ved feilsøking	Ferdig	
Rutine "feilsøking under spenning" er fulgt ved feilsøking	Ferdig	
Rutine "arbeide på frakoblet anlegg" fulgt ved utskifting av utstyr	Ferdig	
Arbeidet er utført etter gjeldende forskrifter for elektriske anlegg	Ferdig	
Anlegget er funksjonstestet	Ferdig	
Isolasjonsmålt	Ferdig	1000 Mohm
Driftsspenning	Ferdig	230 V




Vi erklærer at planlegging/utførelse av installasjonen er i samsvar med sikkerhetskravene i forskrift om elektriske lavspenningsanlegg.

Dokumentasjon i henhold til gjeldende regelverk er overlevert til eier av anlegget.

Denne dokumentasjonen er i samsvar med NELFOs standardiserte sjekklister og dokumentasjonsskjema. Bruk alltid en registrert elinstallatør som er medlem av NELFO.

24.06.2020



Signatur, installatør



Kunde	Fra	
11898 - Ove Myking Ove Myking Erstadvegen 99a 5911 ALVERSUND	Nordhordland Elektro AS Lindåsvegen 153 5914 Isdalstø Org. nr.: NO947335219MVA	Telefon: 56357380 Faks: 56357381 E-post: post@nordhordland-elektro.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 15138 Dato: tirsdag 21. juli 2015 Saksbehandler: GEIR KLEPPE	Hus Alverstraumen Soltveitvegen 44 5911 ALVERSUND	

Beskrivelse	Verdi	Info
Opprydding, sjekket etterglemt verktøy og materiell	Ferdig	
Anført brukt materiell, utstyr, timer og kjøring	Ferdig	
Samtlige tilkoblinger er tiltrukket tilstrekkelig (moment)	Ferdig	
Jording av materiell/utstyr er utført der jording er påkrevet	Ferdig	
Rettet og anført forandringer på kursskjema i tavle	Ferdig	
Kabelinnføring er tettet - også ubenyttede svekkinger/kabelføringer	Ferdig	
Koplet måler riktig, sjekket dreieretning på skive	Ferdig	
Jordfeilbryter/varsling er testet	Ferdig	
Alle monteringsanvisninger er fulgt	Ferdig	
Avdekking og kapslinger er utført i henhold til NEC 400	Ferdig	
Alt materiell og utstyr er CE merket	Ferdig	
Låst dører etter avsluttet arbeid og levert tilbake nøkler	Ferdig	
Kunden har blitt informert om evt. mangler ved det øvrige anlegg	Ferdig	

Nytt inntak og sikringsskap
25 stk. Stikk - 6 stk. Dimmere
17 stk. LED spotter i tak
1 stk. Komfyrvakt

