

Gjennomføringsplan

					Versjonsnr. 1	Dato 17.12.2019	Signatur, ansv. søker <i>Thorleif Standal</i>	
Eiendom / byggested	Gnr. 55	Bnr. 35	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Lindås	Adresse Hunvinsvegen 10	Postnr. Poststed 5956 Hundvin

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks- klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/ett- trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
søk	Graving og montering av renseanlegg me-			☐	☐	☐	☐	☐
	etterpolerings tank og sandfiltergrøft.	1	stendalvvs as 980626180	☐	17.12.2019	☒	☐	☐
pro	Graving og montering av renseanlegg me-			☐	☐	☐	☐	☐
	etterpolerings tank og sandfiltergrøft.	1	stendalvvs as 980626180	☐	17.12.2019	☒	☐	☐
utf	Graving og montering av renseanlegg me-			☐	☐	☐	☐	☐
	etterpolerings tank og sandfiltergrøft.	1	stendalvvs as 980626180	☐	☐	☐	☐	☒
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐
				☐	☐	☐	☐	☐

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjelder							
Eiendom / byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	55	35					Lindås
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Hundvinsvegen 10				5956	Hundvin	

Ferdigattest	
Tilfredsstiller tiltaket kravene til ferdigattest?	☒ Ja ☐ Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor.
Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager:	Dato
Type arbeider	
Graving og montering av renseanlegg med etterpoleringstank og sandfiltergrøft.	
Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:	Dato 01.09.2020

Oppdatert dokumentasjon	
Er det foretatt ikke søknadspliktige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen?	
☐ Ja ☒ Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført.	

Sluttrapport for avfall	
Sluttrapport av	Dato
vedlegges søknaden.	
Vedlegg K-	
Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart.	

Varmesystem			
Energiforsyning		Varmefordeling	
☐ Elektrisitet	☐ Sol	☐ Vannbåren gulvvarme	☐ Luftoppvarming
☐ Biobrensel	☐ Gass	☐ Vannbåren radiator	☐ Kamin/ovn/peis
☐ Varmepumpe-luft	☐ Olje/Parafin	☐ Elektriske varmekabler	☐ Annet
☐ Varmepumpe - berg/sjø	☐ Annet	☐ Elektriske panelovner	☐ Ikke relevant
☐ Fjernvarme/spillvarme			

Erklæring	
☐ Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier.	

Vedlegg			
Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Ikke relevant
Situasjonsplan, avkjøringsplan	D	-	☐
Tegninger, plan, snitt, fasade	E	-	☐
Redegjørelser/kart	F	-	☐
Gjennomføringsplan	G	1 - 1	☐
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse	K	-	☐
Boligspesifikasjon i matrikkelen	H	-	☐
Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet	I	-	☐
Andre vedlegg	Q	-	☐

Underskrifter					
Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)			Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-4)		
Foretak			Navn		
Stendal VVS AS			Bruvoll Camping /Jostein Konglevoll		
Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon	Kontaktperson	Telefon	Mobiltelefon
	56354455	90622713			
E-post			E-post		
post@stendalvvs.no					
Dato	Underskrift		Dato	Underskrift	
01.09.2020	Thorleif Stendal				
Gjentas med blokkbokstaver			Gjentas med blokkbokstaver		
THORLIEF STENDAL					