

## Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjelder      |                    |      |          |             |             |          |         |
|-----------------------|--------------------|------|----------|-------------|-------------|----------|---------|
| Eiendom/<br>byggested | Gnr.               | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
|                       | 327                | 225  | 0        | 0           |             |          | Alver   |
|                       | Adresse            |      |          |             | Postnr.     | Poststed |         |
|                       | Moldekleivmarka 24 |      |          |             | 5919        | Frekhaug |         |

| Ferdigattest  |   |
|---|---|
| Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest?   | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. |
| Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager: | Dato <input type="text"/>   |
| Type arbeider   | <input type="text"/>  |
| Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen:                    | Dato <input type="text"/>   |


| Oppdatert dokumentasjon  |   |
|--|---|
| Er det foretatt ikke søknadspåtlige endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? |   |
| <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei                  | Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall  |                    |
|--|--------------------|
| Sluttrapport av Dato <input type="text"/>  | vedlegges søknaden |
| Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. |                    |
| Vedlegg nr. K -  |                    |

| Varmesystem                                      |                                       |  |  |
|--|---------------------------------------|--|--|
| Energiforsyning                                  |                                       | Varmefordeling   |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol          | <input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme               | <input type="checkbox"/> Ikke relevant |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel              | <input type="checkbox"/> Gass         | <input type="checkbox"/> Vannbåren radioator               |  |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft       | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input checked="" type="checkbox"/> Elektriske varmekabler |  |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø   | <input type="checkbox"/> Annet        | <input type="checkbox"/> Elektriske panelovner             |  |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme   |                                       | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming                    |  |
|  |                                       | <input type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis                    |  |
|  |                                       | <input type="checkbox"/> Annet                             |  |

| Erklæring                           |  |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggverkets eier |

| Vedlegg   |        |               |                                     |  |
|---|--------|---------------|-------------------------------------|--|
| Beskrivelse av vedlegg                                    | Gruppe | Nr. fra – til | Ikke relevant                       |  |
| Situasjonsplan, avkjøringsplan                            | D      | -             | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Tegninger, plan, snitt, fasade                            | E      | -             | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Redegjørelser/kart  | F      | 1 – 1         | <input type="checkbox"/>            |  |
| Gjennomføringsplan  | G      | 1 – 1         | <input type="checkbox"/>            |  |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | K      | -             | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Boligspesifikasjon i matrikkelen                          | H      | -             | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Uttalelser fra andre offentlige myndigheter               | I      | -             | <input checked="" type="checkbox"/> |  |
| Andre vedlegg   | Q      | -             | <input checked="" type="checkbox"/> |  |

| Underskrifter  |  |                            |  |             |              |
|--|--|----------------------------|--|-------------|--------------|
| Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) |  |                            | Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-4) |             |              |
| Foretak<br>Hammar-Kameratane AS                            |  |                            | Navn   |             |              |
| Kontaktperson<br>Marius Tenden                             | Telefon<br>995 46 989  | Mobiltelefon<br>995 46 989 | Kontaktperson  | Telefon     | Mobiltelefon |
| E-post<br>kontor@hamm-kam.no                               |  |                            | E-post   |             |              |
| Dato<br>21.09.2020   | Underskrift<br> |                            | Dato   | Underskrift |              |
| Gjentas med blokkbokstaver<br>MARIUS TENDEN                |  |                            | Gjentas med blokkbokstaver                                     |             |              |