

Kommunens saksnr	Vedlegg G	Side
------------------	--------------	------



H2 Byggeteknikk as
 Conrad Mohrs vei 23a
 Pb.6134 PT, 5892 Bergen
 Telefon.: 55 28 68 20



Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollerende	Foretak H2 Byggeteknikk AS	Org.nr. NO 989 579 592	Versjonsnr	Dato 02.10.2020	Signatur, ansvarlig kontrollerende <i>M. Ingvald</i>				
Eiendom/byggsted	Gnr 138	Bnr. 21	Festenr	Seksj.nr	Bygn.nr	Kommune Lindås	Adresse Øvre Tveitan	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Konstruksjonsikkerhet PRO	Siv Ing Rakner AS	1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk ved stikkprøve statiske beregninger av beregningsmessige laster. 4. Sjekk ved stikkprøve statiske beregninger av global likevekt. 5. Sjekk ved stikkprøve statiske beregninger av at tverrsnitt og materialeegenskaper fremgår for kritiske snitt. 6. Sjekk at det er samsvar mellom hovedbæresystem og arbeidstegninger for bærende hovedkonstruksjoner. 7. Det skal kontrolleres at valgt statisk modell for hovedbæresystem er representativ for primære bærekonstruksjoner slik disse fremgår av prosjekteringsgrunnlaget.	26.10.2018 26.10.2018 12.09.2018 06.09.2018 14.12.2019 06.09.2019 14.08.2020			

Kommunens saksnr	Vedlegg G	Side
------------------	--------------	------



H2 Byggeteknikk as
 Conrad Mohrs vei 23a
 Pb.6134 PT, 5892 Bergen
 Telefon.: 55 28 68 20



Plan for uavhengig kontroll

Ansvarelig kontrollere	Foretak H2 Byggeteknikk AS	Org.nr. NO 989 579 592	Versjonsnr	Dato 02.10.2020	Signatur, ansvarlig kontrollere	<i>M. L. Anri Mo</i>			
Eiendom/byggsted	Gnr 138	Bnr. 21	Festenr	Seksj.nr	Bygn.nr	Kommune Lindås	Adresse Øvre Tveitan	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Kontrollbeskrivelse

Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollere	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Konstruksjonsikkerhet UTF	EENTR AS	1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring. 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk ved stikkprøver at det er samsvar mellom materialeegenskapene slik de fremgår av den statiske beregningen for hovedbæresystem og materialdokumentasjon for tilsvarende konstruksjonsdeler.	05.11.2018 05.11.2018 21.02.2019			