



Situasjonskart - Minirensanlegg med utslepp
 Monica og Stein Erik Ones
 Onesvegen 143
 5956 Hundvin

LINDÅS RØR & SANITÆR
 5914 ISDALSTØ
 TLF. 56 35 74 50
 FAX 56 35 23 95
 Leif Nærdal

Nhdigi.no



Dato: 06-10-2020

LINDÅS RØR & SANITÆR
 5914 ISDALSTØ
 TLF. 56 35 74 50
 FAX 56 35 23 95

Målestokk: 1:500

15m

86/2