

Oppsummering og fråsegn frå landmålar

21 OKT. 2020

Landmålar vurderer og gjev ev. kommentarar til: • løyve • rekvisisjonen • varsel om oppmålingsforretninga • førebuing av oppmålingsforretninga • oppmålingsforretninga • måle- og berekningsarbeid • fakturering • etablering/sletting av rettar • matrikulering • tinglysing • utsending av matrikkelbrev • klagerett og fristar

Oppmålingsforretning for grensepåvising av grensene for gbnr 327/52.

Oppmøte: Drude Marita Storum og Kari Britt Storum for gbnr 327/52, Eli og Roald Moldekleiv for gbnr 327/9, Vera C Iden Refsnes og Rune Inge Refsnes for gbnr 327/51.

Framlagte dokument: Skyldeling for gbnr 327/52, Skøyte for gbnr 327/52, Målebrev for gbnr 327/81, Protokoll frå kart- og delingsforretning gbnr 327/81, Målebrev for gbnr 327/127, Protokoll frå kart- og delingsforretning gbnr 327/127, Skyldeling for gbnr 327/51 og utskrift frå dagens matrikkelkart.

Punkt nr.3,4 og 5X vart stukke ut etter koordinater frå målebrev. Punkt nr.7 var også koordinatbestemt i målebrev, men vart ikkje påvist pga. vanskelege måleforhold. Punkt 3 og 4 vart nymerka. Ved punkt 5X fann ein offisiell bolt i fjell beskrive i målebrev for gbnr 427/81. Ved utstikking av denne fekk ein eit avvik på omlag 19cm. Punkt 5x vart nybestemt ut frå skjæringspunkt mellom ei line frå punkt QP1 i grenselina for gbnr 427/81 og attfunnen bolt (punkt 5) og ei rett line frå punkt 1 til punkt 4. Punkt 5X er fortsatt umerka og vil verta registrert med dårlegare nøyaktigheit enn dei målte punkta.

I punkt 1 vart det funnen gamal kross i berg og i punkt 2 vart funne restane etter jerngjerdepåle. Her gjer gamalt gjerde for 327/51 ein knekk mot nordaust. I punkt 6 vart det ikkje funne opprinneleg grensemerke. Her vart sett ned nytt ut frå avstand mellom punkt 3 og 6 i skyldelinga for gbnr 327/52 og i rett line gjennom punkt 3 -7.

Oppgjeve mål i skyldeling for 327/51 og 52 på 76.4m frå punkt 1 til punkt 3, stemmer ikkje med målt avstand. Målt avstand er 82.49m horisontalt. Målt med Gps.

Me er einige i dei attfunne og/ eller nymerka grensepunkta i grenselinene mellom våre eigedomar.

Dato: Namn:

Eigar av 327/52

Dato: Namn:

Eigar av 327/23

Dato: Namn:

Eigar av 327/9

Dato: 20/10 -20 Namn: Eli Moldekleiv

Landmålarar vurderer og gjev ev. kommentarar til: • løyve • rekvisisjonen • varsel om oppmålingsforretninga • førebuing av oppmålingsforretninga • oppmålingsforretninga • måle- og berekningsarbeid • fakturering • etablering/sletting av rettar • matrikulering • tinglysing • utsending av matrikkelbrev • klagerett og fristar

Dato: Namn:

Dato: Namn:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There is no text or other markings on the paper.

Underskrift *Kjartan Meddæs*

Oppsummering og fråsegn frå landmålar

Landmålar vurderer og gjev ev. kommentarar til: • løyve • rekvisisjonen • varsel om oppmålingsforretninga • førebuing av oppmålingsforretninga • oppmålingsforretninga • måle- og berekningsarbeid • fakturering • etablering/sletting av rettar • matrikulering • tinglysing • utsending av matrikkelbrev • klagerett og fristar

Oppmålingsforretning for grensepåvising av grensene for gbnr 327/52.

Oppmøte: Drude Marita Storum og Kari Britt Storum for gbnr 327/52, Eli og Roald Moldekleiv for gbnr 327/9, Vera C Iden Refsnes og Rune Inge Refsnes for gbnr 327/51.

Framlagte dokument: Skyldeling for gbnr 327/52, Skøyte for gbnr 327/52, Målebrev for gbnr 327/81, Protokoll frå kart- og delingsforretning gbnr 327/81, Målebrev for gbnr 327/127, Protokoll frå kart- og delingsforretning gbnr 327/127, Skyldeling for gbnr 327/51 og utskrift frå dagens matrikkelkart.

Punkt nr.3,4 og 5X vart stukke ut etter koordinater frå målebrev. Punkt nr.7 var også koordinatbestemt i målebrev, men vart ikkje påvist pga. vanskelege måleforhold. Punkt 3 og 4 vart nymerka. Ved punkt 5X fann ein offisiell bolt i fjell beskrive i målebrev for gbnr 427/81. Ved utstikking av denne fekk ein eit avvik på omlag 19cm. Punkt 5x vart nybestemt ut frå skjæringspunkt mellom ei line frå punkt QP1 i grenselina for gbnr 427/81 og attfunnen bolt (punkt 5) og ei rett line frå punkt 1 til punkt 4. Punkt 5X er fortsatt umerka og vil verta registrert med dårlegare nøyaktigheit enn dei målte punkta.

I punkt 1 vart det funnen gamal kross i berg og i punkt 2 vart funne restane etter jerngjerdepåle. Her gjer gamalt gjerde for 327/51 ein knekk mot nordaust. I punkt 6 vart det ikkje funne opprinneleg grensemerke. Her vart sett ned nytt ut frå avstand mellom punkt 3 og 6 i skyldelinga for gbnr 327/52 og i rett line gjennom punkt 3 -7.

Oppgjeve mål i skyldeling for 327/51 og 52 på 76.4m frå punkt 1 til punkt 3, stemmer ikkje med målt avstand. Målt avstand er 82.49m horisontalt. Målt med Gps.

Me er einige i dei attfunne og/ eller nymerka grensepunkta i grenselinene mellom våre eigedomar.

Dato: Namn:

Eigar av 327/52

Dato: Namn:

Eigar av 327/23

Dato: Namn:

Eigar av 327/9

Dato: 20/10
2020 Namn:

Roald Moldekleiv

Oppsummering og fråsegn frå landmålaren

Landmålaren vurderer og gjev ev. kommentarar til: • løyve • rekvisisjonen • varsel om oppmålingsforretninga • førebuing av oppmålingsforretninga • oppmålingsforretninga • måle- og berekningsarbeid • fakturering • etablering/sletting av rettar • matrikulering • tinglysing • utsending av matrikkelbrev • klagerett og fristar

Eigar av 327/51

Dato: Namn:

Eigar av 327/81

Dato: Namn:

Eigar av 327/48Sted
KnarvikDato
09.10.2020Underskrift
Kjartan Medaas