



Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

Søknaden gjeld							
Eigedom/ byggjestad	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bustadnr.	Kommune
	341	14					Alver Kommune
	Adresse			Postnr.	Poststad		
	Skarpenesvegen 149			5919	Frekhaug		
Ferdigattest							
Tilfredsstillert tiltaket krava til ferdigattest?				<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nei	Dersom nei, fyll ut informasjonen nedanfor	
Det står att følgjande arbeid av mindre vesentleg betydning som vil bli utført innan 14 dagar:				Dato			
Type arbeid							
Stadfesting av at desse arbeida er utførte vil vere kommunen i hende innan:				Dato			
Oppdatert dokumentasjon							
Er det utført ikkje søknadspiktige endringar/justeringar i forhold til løyvet?							
<input checked="" type="checkbox"/> Ja				<input type="checkbox"/> Nei	Dersom ja, legg ved oppdatert situasjonsplan, teikningar eller dokumentasjon som viser kva som er utført.		
Sluttrapport for avfall							
Sluttrapport av	Dato	skal leggjast ved søknaden				Vedlegg nr.	
						K -	
Ansvarleg søkjar forpliktar seg til å sjå til at sluttrapporten vert ajourført og oppbevart							
Varmesystem							
Energiforsyning			Varmefordeling			Ikke relevant	
<input type="checkbox"/> Elektrisitet	<input type="checkbox"/> Sol	<input type="checkbox"/> Vassboren golvvarme	<input type="checkbox"/> Luftoppvarming				
<input type="checkbox"/> Biobrensel	<input type="checkbox"/> Gass	<input type="checkbox"/> Vassboren radioator	<input type="checkbox"/> Kamin/omn/peis				
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft	<input type="checkbox"/> Olje/parafin	<input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler	<input type="checkbox"/> Anna				
<input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø	<input type="checkbox"/> Anna	<input type="checkbox"/> Elektriske panelomnar					
<input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme							
Erklæring							
<input checked="" type="checkbox"/> Ein stadfester at tilstrekkeleg dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert eigaren av byggverket							
Vedlegg							
Beskrivelse av vedlegg		Gruppe	Nr. frå - til	Ikke relevant			
Situasjonsplan, avkøyringsplan		D	2 - 2	<input type="checkbox"/>			
Teikningar, plan, snitt, fasade		E	-	<input checked="" type="checkbox"/>			
Utgreiingar/kart		F	-	<input checked="" type="checkbox"/>			
Gjennomføringsplan		G	-	<input checked="" type="checkbox"/>			
Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse		K	-	<input checked="" type="checkbox"/>			
Bustadspesifikasjon i matrikkelen		H	-	<input checked="" type="checkbox"/>			
Uttaler frå andre offentlege myndigheiter		I	-	<input checked="" type="checkbox"/>			
Andre vedlegg		Q	-	<input checked="" type="checkbox"/>			
Underskrifter							
Ansvarleg søkjar for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1)				Tiltakshavar (berre for tiltak utan ansvarleg søkjar pbl § 20-4)			
Føretak				Namn			
				Tore J. Mehl			
Organisasjonsnummer				Organisasjonsnummer			
Kontaktperson		Teltelefon	Mobiltelefon	Kontaktperson		Teltelefon	Mobiltelefon
Tore J. Mehl			90017981	Tore J. Mehl			90017981
E-post				E-post			
tjoms@online.no				tjoms@online.no			
Dato		Underskrift		Dato		Underskrift	
08.11.2020				08.11.2020			
Gjenta med blokkbokstavar				Gjenta med blokkbokstavar			
TORE JOHAN MEHL				Tore J. Mehl			



SITUASJONSPLAN

Gnr. 341 Bnr. 14, Alver Kommune

Malestokk: 1 : 250, Ekv. 5m

Ref: 20/13065 - 20/55993

Nøstet er flyttet 25 cm mot nordvest i forhold til byggesøknad grunnet fjell i bakkant, og som ikke tillot nok passasje mellom fjell og nøst.

