

Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjeld | | | | | | | |
|------------------------|----------------|------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|
| Eigedom/ byggjestad | Gnr. | Bnr. | Festnr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bustadnr. | Kommune |
| | Adresse | | | | Postnr. | Poststad | |
| | 185 | 152 | | | 5916 | ISDALSTØ | |
| | JUVIKSTØLEN 25 | | | | | | |

| Ferdigattest | |
|--|--|
| Tilfredsstillert tiltaket krava til ferdigattest? | <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Dersom nei, fyll ut informasjonen nedanfor |
| Det står att følgjande arbeid av mindre vesentleg betydning som vil bli utført innan 14 dagar: | Dato |
| Type arbeid | |
| Stadfesting av at desse arbeida er utførte vil vere kommunen i hende innan: | Dato |

| Oppdatert dokumentasjon | |
|--|---|
| Er det utført ikkje søknadspåttige endringar/justeringar i forhold til løyvet? | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei | Dersom ja, legg ved oppdatert situasjonsplan, teikningar eller dokumentasjon som viser kva som er utført. |

| Sluttrapport for avfall | | |
|--|------|----------------------------|
| Sluttrapport av | Dato | skal leggjast ved søknaden |
| Ansvarleg søker forpliktar seg til å sjå til at sluttrapporten vert ajourført og oppbevart | | Vedlegg nr. K - |

| Varmesystem | | | | | |
|--|---------------------------------------|---|---|--|----------------|
| Energiforsyning | | | Varmefordeling | | Ikkje relevant |
| <input checked="" type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vassboren golvvarme | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming | | |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vassboren radioator | <input type="checkbox"/> Kamin/omn/peis | | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - luft | <input type="checkbox"/> Olje/parafin | <input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Anna | | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Anna | <input type="checkbox"/> Elektriske panelomnar | | | |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | | | |

| Erklæring | |
|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | Ein stadfester at tilstrekkeleg dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert eigaren av byggverket |

| Vedlegg | | | | |
|---|--------|---------------|-------------------------------------|--|
| Beskrivelse av vedlegg | Gruppe | Nr. frå – til | Ikkje relevant | |
| Situasjonsplan, avkøyringsplan | D | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Teikningar, plan, snitt, fasade | E | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Utgreiingar/kart | F | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Gjennomføringsplan | G | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | K | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Bustadspesifikasjon i matrikkelen | H | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Uttaler frå andre offentlege myndigheiter | I | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Andre vedlegg | Q | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |

| Underskrifter | | | | | |
|--|---------|---------------------------|---|---------|--------------|
| Ansvarleg søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | | | Tiltakshavar (berre for tiltak utan ansvarleg søker pbl § 20-4) | | |
| Føretak FIL AKS-77 | | | Namn FIL AKS-77 | | |
| Organisasjonsnummer | | | Organisasjonsnummer | | |
| Kontaktperson Erleend Vik | Telefon | Mobiltelefon 909 29923 | Kontaktperson Erleend Vik | Telefon | Mobiltelefon |
| E-post nestleder@aks77.no | | | E-post nestleder@aks77.no | | |
| Dato 7/1-21 | | | Dato 7/1-21 | | |
| Underskrift Erleend Vik | | | Underskrift Erleend Vik | | |
| Gjenta med blokkbokstavar ERLEEND VIK | | | Gjenta med blokkbokstavar ERLEEND VIK | | |