

Sweco Norge AS  
Susanne Nyborg Bjelland  
Fantoftveien 14p  
5072 BERGEN

Referanser:  
Dykkar:  
Vår: 20/18592 - 21/3818

Saksbehandlar:  
Eirik Berntsen  
eirik.berntsen@alver.kommune.no

Dato:  
18.01.2021

## Tilsynsrapport prosjektering universell utforming helsehuset - gbnr 188/323 Gjervik ytre

Saksnummer: 20/18592  
Tiltak:  
Gbnr: Gbnr: 188/323  
Adresse:  
Tiltakshavar: Region Nordhordland Helsehus Iks  
Ansvarleg s kjar: Sweco Norge AS

### KONKLUSJON ETTER TILSYNET

Det ikkje avdekkja forhold i strid med f resegner i gjeldande plan- og bygningslova med forskrifter.

### FAKTISKE FORHOLD OM SAKA

#### Kort om tiltaket og bakgrunn for tilsynet

Saken gjeld oppf ring av nytt helsehus i Knarvik. Kommunen varsla dere om dokumentinnsyn i brev datert 30.11.20. I varselet ba vi om dokumentasjon for prosjektering av universell utforming, b de utvendig og innvendig.

Dere sendte inn dokumentasjon den 09.12.20. Vi har n  g tt igjennom dokumentasjonen og vurdert den opp i mot plan- og bygningslova, med gjeldande forskrift, samt arealplan. Gjennomgangen er ikkje meint   vere utt mmende for tiltaket, og v r gjennomgang m  ikkje tolkast som ein godkjenning av forholda vi har sett p . De er sj lv ansvarleg for at regelverket f lgast.

### Ansvarsforhold i saka

For dei aktuelle omr da i byggesaken har f lgande foretak erkl ert ansvar:

Rolle	F�retak / Navn	Ansvarsomr�de	Tilt.kl.
Tiltakshavar	Region Nordhordland Helsehus Iks	Hovedansvar	-
S�K	Sweco Norge AS	Ansvarleg s�kar	
PRO	Link Arkitektur AS	Arkitektur- og landskap	2

## Dokumentasjon fremlagt i løpet av tilsynet

Ansvarleg søkar har lagt frem følgande dokumentasjon:

1. Plantegninger for alle etasjer
2. Diverse sjekklister, blant annet for universell utforming både innendørs og utendørs
3. Diverse tekniske tegninger
4. Kontrollplan
5. Identifikasjon av krav til universell utforming i arealplan
6. Rapport for universell utforming i prosjektet
7. Beskrivelse av styringssystemet

## KOMMUNENS VURDERING ETTER TILSYNET

### Vurdering av funna

Tilsynet avdekkar ikkje forhold som gir grunn til oppfølging frå kommunen.

Under tilsynet ble det lagt frem ein sjekkliste for arbeider på publikumsbygg. Denne skulle fungere som sjekkliste for å følgje opp krav til universell utforming i publikumsbygg, og er tatt i bruk for helsehuset. Sjekklisten har ikkje blitt spesielt for helsehuset og er kun signert.

Vi sett spørsmålsteget om sjekklisten fungerer etter si hensikt. Sjekklista fremstår for oss meir som ein huskeliste eller eit grunnlag for prosjektering. Etersom sjekklista heller ikkje er utfylt og avsjekka for hvert punkt, er det vanskelig å spore kva krav som er vurdert og korleis de er vurdert.

### Vidare saksgang

Ingen oppfølging er naudsynt. Tilsynet er med dette avslutta.

## GENERELL INFORMASJON

### Regelverk for tilsyn

Kommunane skal føre tilsyn med at føresegnene i plan- og bygningslova vert halden i kommunen, jf. plan- og bygningslova (PBL) § 25-1 (1). Tilsynsrapporten er utarbeide i samsvar med saksbehandlingsforskrifta § 15-2.

### Referansedokument

Plan- og bygningslova (pbl), saksbehandlingsforskrifta (SAK10), byggteknisk forskrift (TEK 17), byggesøknad og byggeløyve.

Med vennleg helsing

Alver kommune, Miljø og tilsyn

Siril Therese Sylta  
Avdelingsleiar

Eirik Berntsen  
Rådgjevar

*Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.*

### Kopi til

Link Arkitektur AS	Dreggsallmenningen 10/12	5003	BERGEN
Region Nordhordland Helsehus Iks	Kvassnesvegen 23	5914	ISDALSTØ

### Mottakarar

Sweco Norge AS	Fantoftveien 14p	5072	BERGEN
----------------	------------------	------	--------