

## Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak <b>MAJO EIGEDOM AS</b>	Org.nr <b>9866462929</b>	Versjonsnr. <b>1</b>	Dato <b>15.02.2021</b>	Signatur, ansv. kontrollerende
Eiendom / byggested	Gnr. <b>102</b>   Bnr. <b>131</b>   Feste nr.   Seksjonsnr.   Bygningsnr.   Kommune <b>Alver</b>	Adresse <b>Ørnetua</b>	Postnr. <b>5955</b>	Poststed <b>Lindås</b>	

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Apne avvik sendt kommunen (dato)
Kontroll av våtrom	Villangeressønner as 925 580 376	tegninger, fallplan, bilder				
Kontroll av lufttettethet	Villangeressønner as 925 580 376	Protokoll av tetthetsmåling				