

Fyll inn relevant informasjon for de tiltakene du har fått tilskudd til iht. tilskuddsbrevet.

Grøftkart i samsvar med krav til slike kart i tilskuddsbrevet, er nødvendig dokumentasjon for å få utbetalt tilskudd.

Legg også ved aktuell tilleggsdokumentasjon på at arbeidet er gjort som vedlegg til utbetalingsanmodningen.

Type utbetalingsanmodning	
Oppgi om du ber om en delutbetaling eller sluttutbetaling	Delutbetaling <input type="checkbox"/>
	Sluttutbetaling <input checked="" type="checkbox"/>

Saksnummer	
Oppgi saksnummer slik det er oppgitt i tilskuddsbrevet	Agros 111343

Dreneringsarbeid og tiltak	
Er arbeidet gjennomført i samsvar med planen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
	Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Hvis ikke, beskriv avvik fra planen	Har ikkje fått gjennomført alt pga vertilhøva
Er dreneringsarbeidet ferdig?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
	Nei <input checked="" type="checkbox"/>
Når ble det i tilfelle avsluttet?	Grøfta i 2018 og i 2020
Antall dekar drenert/grøftet	
Antall meter grøftet	287 meter
Er sikringstiltak for inntakskummer og utløp gjennomført i samsvar med planen?	Ja <input checked="" type="checkbox"/>
	Nei <input type="checkbox"/>
Hvis ikke, beskriv avvik fra planen	
Hvem har utført dreneringen?	Eg, sambuar, svigerfar og far

Kostnader	
<b>Medgåtte kostnader til materialer og arbeid (ekskl. mva.)</b>	
Materialer	kr 8573
Arbeid	kr 17000
<b>Sum kostnader</b>	<b>kr 25 573</b>

Kommentar
<p>Grøftene er gravd opp med eiga 8 tonns gravemaskin. Det er lagt hundbord i botn og på sidene. 4 " grøfterør og fylt på med grøftesingel. Torva er snudd med grassvoren ned og deretter er det gravd på. Det er sådd med grasfrø, kalka med skjelansand og kjørt gylle på til slutt. Grøftene fungerer godt og det er no mogleg å hausta arealet. Det er usystematisk grøfting og der ein har koplá seg på eksisterande grøft har me utført grøftespyling der det har vore mogleg  </p>

