Kommunens saksnr.	Vedlegg	Side
599/20	G	1 av 1

DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET

Gjennomføringsplan

Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. søker
	10.05.21	Ivar Dalland

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Postnr.	Poststed
	346	1				Alver	Åsebøvegen 150	5917	Rossland

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Krav til våtrom §13-15	-	Ivar Dalland	☐	☐	☐	☑	☑
	Badet er bygget om og tilfredsstiller nå dagens	-		☐	☐	☐	☐	☐
	krav til våtrom.	-		☐	☐	☐	☐	☐
	Krav til energieffektivitet §§14.2 og 14.3	-	Ivar Dalland	☐	☐	☐	☑	☑
		-		☐	☐	☐	☐	☐
	Etterisolert mot grunn	-	Ivar Dalland	☐	☐	☐	☑	☑
	Montert 3 stk doble vinduer	-	Ivar Dalland	☐	☐	☐	☑	☑
		-		☐	☐	☐	☐	☐
	Rørlegger Stendal - ansvar for tank.	-		☐	☐	☐	☐	☐
	Ikke vanntilkobling som er fra privat brønn	-	Thorleif Stendal, Stendal VVS	☐	☐	☐	☐	☑
	Se egen søknad om ferdigattest.	-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐
		-		☐	☐	☐	☐	☐