


Søknad om ferdigattest

Pbl § 21-10, SAK10 §§ 8-1 og 8-2

| Søknaden gjelder | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---------------|-------------------------------------|---------|
| Eiendom / byggested | Gnr. | Bnr. | Festenr. | Seksjonsnr. | Bygningsnr. | Bolignr. | Kommune |
| | 202 9 | | | | | | Alver |
| | Adresse | | | | Postnr. | Poststed | |
| | Hellesneset 30 | | | | 5915 | Hjelmås | |
| Ferdigattest | | | | | | | |
| Tilfredsstillert tiltaket kravene til ferdigattest? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nei Hvis nei, fyll ut informasjonen nedenfor. | | | | | | | |
| Det gjenstår følgende arbeider av mindre vesentlig betydning som vil bli utført innen 14 dager: | | | | Dato | | | |
| Type arbeider | | | | | | | |
| Bekreftelse på at disse arbeidene er utført vil være kommunen i hende innen: Dato | | | | | | | |
| Oppdatert dokumentasjon | | | | | | | |
| Er det foretatt ikke søknadspåtliggende endringer/justeringer i forhold til tillatelsen? | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nei Hvis ja, vedlegg oppdatert situasjonsplan, tegninger eller dokumentasjon som viser hva som er utført. | | | | | | | |
| Sluttrapport for avfall | | | | | | | |
| Sluttrapport av Dato | | | | vedlegges søknaden. | | | |
| | | | | Vedlegg nr K- | | | |
| Ansvarlig søker forplikter seg til å påse at sluttrapporten blir ajourført og oppbevart. | | | | | | | |
| Varmesystem | | | | | | | |
| Energiforsyning | | | | Varmefordeling | | | |
| <input type="checkbox"/> Elektrisitet | <input type="checkbox"/> Sol | <input type="checkbox"/> Vannbåren gulvvarme | <input type="checkbox"/> Luftoppvarming | <input checked="" type="checkbox"/> Ikke relevant | | | |
| <input type="checkbox"/> Biobrensel | <input type="checkbox"/> Gass | <input type="checkbox"/> Vannbåren radiator | <input type="checkbox"/> Kamin/ovn/peis | | | | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe-luft | <input type="checkbox"/> Olje/Parafin | <input type="checkbox"/> Elektriske varmekabler | <input type="checkbox"/> Annet | | | | |
| <input type="checkbox"/> Varmepumpe - berg/sjø | <input type="checkbox"/> Annet | <input type="checkbox"/> Elektriske panelovner | | | | | |
| <input type="checkbox"/> Fjernvarme/spillvarme | | | | | | | |
| Erklæring | | | | | | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> Det bekreftes at tilstrekkelig dokumentasjon som grunnlag for driftsfasen er overlevert byggherrens eier. | | | | | | | |
| Vedlegg | | | | | | | |
| Beskrivelse av vedlegg | | | | Gruppe | Nr. fra - til | Ikke relevant | |
| Situasjonsplan, avkjøringsplan | | | | D | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Tegninger, plan, snitt, fasade | | | | E | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Redegjørelser/kart | | | | F | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Gjennomføringsplan | | | | G | 1 - 1 | <input type="checkbox"/> | |
| Sluttrapport for avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse | | | | K | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Boligspesifikasjon i matrikkelen | | | | H | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Uttalelse/vedtak fra annen offentlig myndighet | | | | I | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Andre vedlegg | | | | Q | - | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Underskrifter | | | | | | | |
| Ansvarlig søker for tiltaket (for tiltak etter pbl § 20-1) | | | | Tiltakshaver (bare for tiltak uten ansvarlig søker pbl § 20-4) | | | |
| Foretak | | | | Navn | | | |
| Smart Varme AS | | | | | | | |
| Kontaktperson | Telefon | Mobiltelefon | Kontaktperson | Telefon | Mobiltelefon | | |
| Silje Grove | 55706582 | 99761265 | | | | | |
| E-post | | | | E-post | | | |
| silje@smartvarme.no | | | | | | | |
| Dato | Underskrift | | | Dato | Underskrift | | |
| 11.05.2021 |  | | | | | | |
| Gjentas med blokkbokstaver | | | | Gjentas med blokkbokstaver | | | |
| SILJE MARIE GROVE | | | | | | | |