

Gjennomføringsplan

Eiendom / byggested | Gnr. 141 | Bnr. 76 | Fester nr. | Seksjonsnr. | Bygn.nr. | Kommune Lindås

Adresse Støilhaugane 17

Versjonsnr. 2 | Dato 21.05.2021

Signatur, ans.v. søker

Ståle Selås

Postnr. 5911 | Poststed Alversund

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)	Tiltaks-klasse	Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring						Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
			Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/et-trinns søknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigstilt			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
Søk	Ansvarlig søker	1	Majo eignedom as 9866462929	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	21.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Arkitektonisk utf./planlagn, siltplan, utvareal, brann	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	10.09.2019	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Oppmålingsteknisk pro	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	10.09.2019	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Bærevne og stabilitet for tre, grunn, og fundament	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	10.09.2019	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Energi, strålingsmiljø, lyd og fukt.	1	Boligpartner as 967524514	<input type="checkbox"/>	10.09.2019	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Balansert vent. for bolig	1	Systemair as 929387384	<input type="checkbox"/>	03.09.2019	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	utv stikkledn, sanitæranl i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	<input type="checkbox"/>	14.10.2019	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
pro	Graving, boring, sprengning	1	Alversund maskinstasjon as 937664044	<input type="checkbox"/>	10.10.2019	<input type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	
utf	Graving, boring, sprengning	1	Alversund maskinstasjon as 937664044	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	21.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
utf	utv stikkledn, sanitæranl i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	21.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
utf	Betongarbeid og radonsikring	1	Majo eignedom as 9866462929	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
utf	Tømmerarbeid inkl våtrom	1	Majo eignedom as 9866462929	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
utf	Ventilasjonsarbeid	1	Majo eignedom as 9866462929	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	14.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
utf	Utredning og innmaling for kontroll av tiltak	1	Anko as 980538613	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	21.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll	Kontroll av våtrom	1	Villanger& sønner as 92558037	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	19.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
Kontroll	Kontroll av lufttetthet i bolig	1	Villanger& sønner as 92558037	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	19.05.2021	<input checked="" type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	
				<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	