



Markert I gul er pipen som skal rehabiliteres.

Pkt. A: Her er den gamle feierluken, den skal fjernes pga. Den er for nært kjøkkenbenken på kjøkkenet

Pkt. B: Den nye feierluken blir plassert her med god avstand til nærmeste brennbart materiale, I tillegg legges det inn en brannstein I feierluken.

Pkt. C: Her skal ovnen monteres på nytt. Den gamle sto også her men vil bli fjernet pga. Rehabiliteringen.