

Kunde	Fra
70705 - Agnieszka Bodsek Hellandsvegen 218 Hellandsvegen 218 5936 MANGER	Biovac Environmental Technology AS Farexveien 19 2016 Frogner Org. nr.: 985660492 Avdeling: Miljøteknik Vest E-post: Service@biovac.no

Ordre/dato	Arbeidssted	Kontakt
Ordrenr.: 11317614 Ordrenavn: o-25231-prd Dato: 28. mai 2021 Servicerepresent...	Hellandsvegen 218 VESTLAND 5936 Manger 4631 - Alver Kommune	94226194

Installasjonssted/utstyr
Navn: 25231 - Agnieszka Bodzek ny modell Biovac FD 5 N GRP

Generell informasjon
Ferdigdato: 18.06.2021 Fakturastatus: Ikke fakturert Fakturatype: Regning Pris: Prioritet: Normal Ordrekategori: Montasje Kommunetilhørighet : 4631 - Alver Kommune Anleggstype: 772 BIOVAC FD 5N GRP Gårds og bruks num... 438/30

Utført av
Jørund Brakstad

Arbeidsbeskrivelse		
Dato	Beskrivelse	Produktgruppe
18.06.2021	772 BIOVAC FD 5N GRP	

Materiell				
Varenr.	Beskrivelse	Antall	Enhet	Produktgruppe
99902101	Oppstart og opplæring 5N	1	Stk	

Monteringsrapport 2021

Beskrivelse	Verdi	Info
Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?	Utført	E1021-123
Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM	Utført	
Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.	Utført	
Er bilde av anlegget lagt inn i HM?	Utført	
Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?	Nei	
Dersom nei, hvem er ansvarlig for feilen?	2. Biovac	
Dersom feil forårsaket av kunde/entreprenør. Er kunde informert om feil og kostnader vedr. dette?	Nei	
Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget?	Nei	
Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?	Ja	
Er anlegget ferdig montert og i drift?	Ja	
Opplæring gitt kunde?	Ja	
Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil		Utgang til alarm er defekt, lampe ligger inne konstant.
Første servicedato	15.09.2021	

18.06.2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' and 'B' intertwined.

Jørund Brakstad