

# Avfallsplan og sluttrapport

Veiledning: [www.klif.no](http://www.klif.no)

Kommunens saksnr.:

Gjelder tiltak som overskrider 300 m<sup>2</sup> bruksareal (nybygg/påbygg), 100 m<sup>2</sup> (rehab./riving) eller 10 tonn avfall (fra bygging/riving av konstruksjoner og anlegg) - også tiltak som ikke krever søknad og tillatelse etter plan- og bygningsloven

Kommunens navn:

LINDÅS

## Planen gjelder

Eiendom/ byggested	Gnr.	Bnr.	Festnr.	Seksjonsnr.	Byggeår	Eventuelt tidligere rehabiliteringsår
Adresse				Postnr.	Poststed	
Fjellangersvingane 350				5955	LINDÅS	

Tiltaket gjelder:

Nybygg, påbygg mv.

Rehabilitering

Riving

1 500

m<sup>2</sup> berørt BRA

61 Skolebygning

Bygningstype (GAB)

Tre

Konstruksjonstype

Kort beskrivelse av prosjektet og avfallshåndteringen:

Ny bhg på i Alver Kommune.

## Detaljert avfallsplan

Planen omfatter ikke disponering av gravemasser fra byggevirksomhet. Forurenset masse må håndteres i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 2.

Tiltaksplan for opprydding i forurenset grunn ved bygge- og

Ordinært avfall	PLAN	SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges)				
		Type avfall	Beregnet mengde (tonn)	Faktisk mengde (tonn)	Avvik (tonn)	Disponeringsmåte (Angi mengde og leveringssted)
Avfallstyper som forventes å oppstå i tiltaket.	Fraksjoner som skal kildesorteres	Fraksjoner som er kildesortert	Redegjør for vesentlige avvik på eget ark.	Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning	Leveringssted
Trevirke, ikke kreosot- og CCA-impregnert	23,000	23,820	0,820	23,820		Ragnsells
Papir, papp og kartong	1,000	1,700	0,700	1,700		Ragnsells
Glass	0,000		0,000			
Jern og andre metaller	2,000	1,500	-0,500	1,500		Ragnsells
Gipsbaserte materialer	10,000	9,980	-0,020	9,980		Ragnsells
Plast		2,020	2,020	2,020		Ragnsells
Betong, tegl, Leca og andre tunge bygningsmaterialer	0,000		0,000			
Forurenset betong og tegl (under grensen for farlig avfall)			0,000			
Annet ordinært avfall						
1617 Mineralull		0,880	0,880	0,880		Ragnsells
7158 Klorparafinh.glass			0,000			
EE-avfall			0,000			
Sum sortert ordinært avfall	36,000	39,900	3,900	39,900	0,000	
Blandet avfall/ restavfall	6,000	6,340	0,340	6,340		Ragnsells
Sum ordinært avfall	42,000	46,240	4,240	46,240	0,000	
Asfalt (inngår ikke i totalmengde)			0,000			

Farlig avfall Type avfall Kodeinndeling etter NS9431*	PLAN Beregnet mengde (tonn)	SLUTTRAPPORT (Dokumentasjon skal vedlegges)				
		Faktisk mengde (tonn)	Avvik (tonn)	Disponeringsmåte		
				Mengde levert til godkjent avfallsanlegg	Mengde til ombruk eller direkte til gjenvinning	Leveringssted
7021-23 Oljeholdig avfall			0,000			
7041-42 Organiske løsemidler			0,000			
7051-55 Maling, lim, lakk, fugemasser, spraybokser m.m. (også "tomme" sprøytepatroner!)			0,000			
7081 Kvikksølv-holdig avfall			0,000			
7086 Lysstoffrør			0,000			
7092 Blyakkumulatorer			0,000			
7098 Trykkimpregnert trevirke (CCA)			0,000			
7121-23 Polymeriserende stoff, isocyanater og herdere			0,000			
7157 Isolasjon med miljøskadelige blåsemidler som KFK og HKFK			0,000			
7152 Organisk avfall uten halogen			0,000			
7154 Kreosot-impregnert trevirke			0,000			
7155 Avfall med bromerte flammehemmere (vesentlig skumplast)			0,000			
7156 Avfall med ftalater			0,000			
7210 PCB og PCT-holdig avfall (fugemasser)			0,000			
7211 PCB-holdige isoleringsruter			0,000			
7240 KFK/HKFK/HFK og fluorkarboner (fra kjøleanlegg etc)			0,000			
7250 Asbest	0,000		0,000			
Annet farlig avfall						
Spesialavfall	0,000		0,000			
Takpapp m/PAH			0,000			
<b>Sum farlig avfall</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	
<b>Sum avfall i alt (tonn)</b>	Beregnet mengde	Faktisk mengde	Avvik	Lvert godkjent avfallsanlegg	Lvert til ombruk / gjenvinning	
	<b>42,0</b>	<b>46,2</b>	<b>4,2</b>	<b>46,2</b>	<b>0,0</b>	
<b>Sum sortert</b>	<b>36,0</b>	<b>39,9</b>				
<b>Sorteringsgrad</b>	<b>86 %</b>	<b>86 %</b>				
<b>avfall/areal (kg/kvadratmeter)</b>	<b>28</b>	<b>31</b>				

\*) Gruppene over gir ikke en fullstendig oversikt over alle aktuelle miljøfarlige stoffer, men inkluderer de mest vanlige.

**Vedlegg for rehabiliterings- og rivearbeider.**

Beskrivelse av vedlegg	Gruppe	Nr. fra - til	Merknader
Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse med BRA < 400 m <sup>2</sup>	M		Skjema finnes på Internett: www.klif.no... eller det kan fås hos kommunen. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. <b>Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2!</b>
Miljøsaneringsbeskrivelse for bolig- og fritidsbebyggelse >400 m <sup>2</sup> eller for andre bygninger > 100 m <sup>2</sup> , konstruksjoner og anlegg	M		Det skal skrives en frittstående miljøsanerings-beskrivelse. Ferdig skjema finnes derfor ikke. Kartlegging skal utføres av personell med relevant utdanning og praksis. <b>Før inn mengde-verdier fra miljøsaneringen i sluttrapporten på side 2!</b>

**Erklæring og underskrift - tiltakshaver**

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall.

 Enkeltperson

 Foretak / lag / sameie

Navn/foretak	Telefon	E-postadresse	Evt. Organisasjonsnummer
Adresse	Postnr.	Poststed	
Dato	Underskrift	Gjentas med blokkbokstaver	

**Erklæring og underskrift - ansvarlig utførende**

Alt bygg- og anleggsavfall som oppstår i forbindelse med tiltaket vil bli levert til anlegg som har nødvendig godkjenning fra myndighetene, eller vil bli disponert på annen lovlig måte, i samsvar med denne planen. Alt helse- og miljøfarlig avfall vil bli sortert ut og levert til godkjent mottak for farlig avfall.

Foretak	Telefon	Organisasjonsnummer	Kontaktperson
Åsane Byggmesterforretning AS	55393900	962116663	Gisle Clementsen
E-postadresse	Evt. Telefaks		Mobiltelefon til kontaktperson
gc@aabf.no			934 38 338
Adresse	Postnummer	Poststed	
Hesthaugvegen 18	5119	Ulset	
Dato	Underskrift	Gjentas med blokkbokstaver	
02.07.2021		Camilla Nikolaisen	

Hovedentreprenør, hvis ikke ansvarlig utførende

Navn på virksomhet	<b>ÅSANE BYGGMESTER</b>		
Kontaktperson			
Telefon	E-postadresse		





## Standard avfallsrapport – spesifisert pr anlegg

Kunde: 6308769 - Åsane Byggmesterforretning AS

Valgt periode: 01.01.2019 - 30.06.2021

Rapport generert dato: 02.07.2021 13:00:05


Vi bekrefter herved at Ragn-Sells AS har tatt imot følgende avfall og håndtert dette i tråd med de regler og konsesjoner som gjelder.

Totalt		202106			202010 - 202106			
Fraksjon	Fraksjon navn	Omberegnet tonnasje	Antall Tømminger	% av totalen	Omberegnet tonnasje	Antall Tømminger Akk	Snitt pr. tømming	% av totalen
1149	Blandet bearbeidet trevirke			0%	23,820	7	3,403	52%
1222	Ren papp			0%	1,700	2	0,850	4%
1457	Kompleks			0%	1,500	1	1,500	3%
1615	Gips			0%	9,980	3	3,327	22%
1617	Mineralull			0%	0,880	3	0,293	2%
1732	Ekspandert og ekstrudert plast			0%	0,120	1	0,120	0%
1799	Blandet plast, blandede fraksj			0%	1,900	5	0,380	4%
9912	Blandet næringsavfall til sort	1,300	1	100%	6,340	5	1,268	14%
<b>Sum:</b>		<b>1,300</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>46,240</b>	<b>27</b>	<b>1,713</b>	<b>100%</b>


Sorteringsgrad Inneværende periode - 0,00%

Sorteringsgrad Akk. Periode - 86,29%

## Periode



## Akkumulert periode



397

## Lindås Bhg


Vi bekrefter herved at Ragn-Sells AS har tatt imot følgende avfall og håndtert dette i tråd med de regler og konsesjoner som gjelder.

		202106			202010 - 202106			
Fraksjon	Fraksjon navn	Omberegnet tonnasje	Antall Tømminger	% av totalen	Omberegnet tonnasje	Antall Tømminger Akk	Snitt pr. tømming	% av totalen
1149	Blandet bearbeidet trevirke			0%	23,820	7	3,403	52%
1222	Ren papp			0%	1,700	2	0,850	4%
1457	Kompleks			0%	1,500	1	1,500	3%
1615	Gips			0%	9,980	3	3,327	22%
1617	Mineralull			0%	0,880	3	0,293	2%
1732	Ekspandert og ekstrudert plast			0%	0,120	1	0,120	0%
1799	Blandet plast, blandede fraksj			0%	1,900	5	0,380	4%
9912	Blandet næringsavfall til sort	1,300	1	100%	6,340	5	1,268	14%
<b>Sum:</b>		<b>1,300</b>	<b>1</b>	<b>100%</b>	<b>46,240</b>	<b>27</b>	<b>1,713</b>	<b>100%</b>

Sorteringsgrad Inneværende periode - 0,00%

Sorteringsgrad Akk. Periode - 86,29%

## Periode



## Akkumulert periode

