

Bestilling: Johnny Birkeland: 20.05.2021  
11:11:00

Setelnr: 1114,5  
AnleggID: 343798

Utskrift: Johnny Birkeland -  
20.05.21 11:11

# Slamtøming Køysesedel, Alver kommune

GPS (ved avtale):

Autonr: \_\_\_\_\_

Avvik: ± \_\_\_\_\_ m

**Mottakar:** REIGSTAD STÅLE

**Adr. 1:** KLAUVARINDEN 29 A

**Adr. 2:**

**Stad:** 5107 SALHUS

**Ref. / tlf:** 48253040

**Heimelsh.:** STR@MILLARCO.COM

**Eigedomsadr.:** NEDRE VALDERSNESET 41

**Gnr/Bnr/Fnr/Snr:** 502/37/0/0

**Bygningsnr:** 176151412

**Sone:**

**Pl.:**

**Avstand frå veg til tank:** 150 m **Plassering av tank kode:**

**Samla våtvolum, omlag:** 4 m<sup>3</sup> **Frekvens:** 0 **Tal på kammer:**

**Materiale:** Plast  Betong

**Utslepp til:** Grunnen  Sandfilter  Sjø  Vatn/bekk  Komm. l.  Tett tank

**Anleggstype** Slamavsk.  Gråvann  Tett anl.  Renseanl.  Pumpekum  Synkekum  Anna/ukjent

Siste reg. oppdrag:  
\* Ekstra: Kun bestilling:

## **Merknad / manglar:**

AVTALE MELLOM NORVA VEST OG KUNDE OM AT ME KAN TØMME HANS SEPTIKTANK MED BIL OMBORD I BÅT. KUNDE MÅ SJØLV PASSE PÅ NÅR TØMMING SKAL SKJE.

**Type oppdrag:** Ordinær tøming:  Ekstratøming:

**Tanken funnen i orden:**  **Manglar:**  **Tank ikkje påvist (TIP):**

## **Tilleggsopplysningar:**

**Avviksskjema:**

**Avvik nr:** \_\_\_\_\_ **Dato:** \_\_\_\_/\_\_\_\_-21

Hending/skade på: Person \_\_\_ Gjenstand \_\_\_ Miljø \_\_\_ Anna \_\_\_

Avviksskjema utfylt/levert \_\_\_ Merknad bakside \_\_\_

**Utførast innan:** 20.05.2021

**Bil:** - **Tømar:** \_\_\_\_\_ **Dato:** / -21 **Kl:** :

*Johnny Birkeland*