


Kommunens saksnr	Vedlegg G	Side
------------------	--------------	------

Plan for uavhengig kontroll

Ansvarlig kontrollerende	Foretak H2 Byggeteknikk AS	Org.nr. NO 989 579 592	Versjonsnr	Dato 02.10.2020	Signatur, ansvarlig kontrollerende 				
Eiendom/byggsted	Gnr 138	Bnr. 21	Festenr	Seksj.nr	Bygn.nr	Kommune Lindås	Adresse Øvre Tveitan	Postnr. 5911	Poststed Alversund

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	Bergen Bygg utvikling AS	1. Sjekk innhentet rutine for kvalitetssikring 2. Sjekk at det er gjennomført kvalitetssikring i henhold til rutine 3. Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for slukmansjett 4. Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for sluk 5. Sjekk at det foreligger produktdokumentasjon for membran	14.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 14.06.2019 21.02.2018			