

## Gjennomføringsplan

Ansvarlig søker Hammar-Kameratane AS			Organisasjonsnummer 983091539		Tiltaksklasse 1	Dato. 03.09.2021	Signatur, ansv. søker		
<b>Eiendom/ byggested</b>	Gnr. 349	Bnr. 1	Festnr. 0	Seksj.nr. 0	Bygn.nr. Alver	Kommune Alver	Adresse Ievegen 196A	Postnr. 5917	Poststed Rosslund

Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Funksjon (PRO, UTF, KONTROLL)	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaksklasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
SØK	Ansvarleg søker	1	Hammar-Kameratane AS, 983091539				03.09.21	×
PRO	Arkitekturprosjektering	1	Hammar-Kameratane AS, 983091539		18.11.20			×
PRO	Gjeld prosjektering av resterande del, ikkje det som allereie er utført Sanitær og varmeanlegg	1	Vest Rørservice AS 918158111		17.11.20			×
PRO	Gjeld resterande arbeid, ikkje utført arbeid Ventilasjonsanlegg	1	Flexit AS 926398806		26.11.18			×
PRO	Montering av renseanlegg + sanitæranlegg i bolig	1	Stendal VVS AS 980626180				10.06.21	×
PRO	Glassfasade i bolig	1	Fasader og Glass AS 953368218		29.11.18			×
UTF	Tomrørarbeid inkl. våtrom Gjeld resterande arbeid, ikkje det som allereie er utført	1	Hammar-Kameratane AS, 983091539				03.09.21	×
UTF	Ventilasjon	1	Hammar-Kameratane AS, 983091539				03.09.21	×
UTF	Vei-, grunnarbeider og betong	1	OK Charter AS 942342713				28.06.21	×
UTF	Montering av renseanlegg + sanitæranlegg i bolig	1	Stendal VVS AS 980626180				10.06.21	×
UTF	Glassfasade i bolig	1	Fasader og Glass AS 953368218				01.09.21	×
UTF	Takarbeider	1	Protan Entreprenør Hordaland AS 897277042				04.06.21	×
UTF	Sanitær og varmeanlegg Gjeld resterande arbeid, ikkje utført arbeid	1	Vest Rørservice AS 918158111				31.08.21	×
UTF	Tomrørarbeid fram til 11.06.2020	1	Bjørn Erling og Else Marie Waage, sjølvbyggjar		14.01.21			×

## Gjennomføringsplan

Ansvarlig søker Hammar-Kameratane AS						Organisasjonsnummer 983091539	Tiltaksklasse 1	Dato. 03.09.2021	Signatur, ansv. søker	
<b>Eiendom/ byggested</b>	Gnr. 349	Bnr. 1	Festenr. 0	Seksj.nr. 0	Bygn.nr.	Kommune Alver	Adresse Ievegen 196A	Postnr. 5917	Poststed Rossland	

Beskrivelse av funksjon, ansvarsområde, tiltaksklasse			Foretakets navn og org.nr.	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger				Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet
Funksjon (PRO, UTF, KONTROLL)	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarsrett	Tiltaks-klasse		Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsetnings-tillatelse/ett-trinnsøknad	Søknad om midlertidig brukstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Kontroll	Kontroll av våtrom	1	Kleivdal Taksering AS 916271654				16.08.21	×
Kontroll	Kontroll av lufttetthet i bolig	1	Kleivdal Taksering AS 916271654				16.08.21	×
Kontroll	Kontroll av utført tomrørarbeid pr. 11.06.2020	1	Kleivdal Taksering AS 916271654		21.01.21			×

Kommunens saksnr.	Vedlegg G - 3	Side av
-------------------	------------------	------------



# Internsikring AS

G-3

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarlig kontrollerende</b>	Foretak KLEIVDAL TAKSERING AS	Org.nr 916271654	Versjonsnr.	Dato 16.08.2021	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Torgeir Kleivdal</i>				
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 349	Bnr. 1	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune 4631 ALVER	Adresse IEVEGEN 196	Postnr. 5917	Poststed ROSSLAND

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Kontroll av våtrom	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.				
Kontroll av lufttetthet i bolig	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/måleprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tetthetsmåling.				