

Sjekkliste og kontrollerklæring ved kontroll av piperehabilitering

Byggestedsadresse	Post nr.	Sted	Gnr.	Bnr.												
Osterfjordvegen 1283	5913	Eikangervåg														
Eiers navn	Eiers adresse	Post nr.	Sted													
Frode Løndal																
Tidligere dimensjon	Ny dimensjon	Antall ildsteder på skorsteinen														
24x24	Ø150	2														
Skorsteinens høyde	Type rehabilitering															
9	Stålforing - : CE 0432-CPR-00095-110															
Kontrollpunkt, montør:																
• Er skorsteinsforingen montert etter monteringsanvisningen? • Har skorsteinen passende dimensjon? • Er det feiemulighet? • Er arbeidet utført ihht. produktdokumentasjon og monteringsanvisning? • Er skorsteinen høy nok ihht gjeldende brannforskrift? • Kommentar																
<table border="0"> <thead> <tr> <th>OK</th> <th>Ikke ok</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>☒</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table>					OK	Ikke ok	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐	☒	☐
OK	Ikke ok															
☒	☐															
☒	☐															
☒	☐															
☒	☐															
☒	☐															
Montørens navn	Montørens adresse	Post nr.	Sted													
Smart Varme	Minde Allè 4	5063	Bergen													
Sted	Dato	Montørens signatur														
Bergen	13/06/2021	Zbyszko Wiaderek														