



342/3

Mnr vann mangler

As bilt
Hjelmås
VVS
2/19-21

342/111

342/102

Eks. tilkobling
for 342/102

Vannl.
insp.kom

Etterpolering

Au/opsrensning

342/103

342/112

Luftventil
i kom.

342/105

Grønålshøyen

342/104

342/5

342/106

Situasjonskart -

Hjelmås
VVS

P.Hg

Nhdigi.no

Dato: 10-07-2020

Målestokk: 1:1 500

30m