

Kommunens saksnr.  
331/21

Vedlegg nr.  
G-



## Kontrollerklæring med sluttrapport

etter plan- og bygningsloven (pbl) § 24-2, jf. SAK10 § 12-5 og § 14-8

Kontrollerklæring skal sendes til *ansvarlig søker*.

Erklæringen gjelder							
Eiendom/ byggsted	Gnr.	Bnr.	Festenr.	Seksjonsnr.	Bygningsnr.	Bolignr.	Kommune
	325	2, 13 og 1				141	Alver
	Adresse				Postnr.	Poststed	
	Fosse 141				5919	FREKHAUG	

Ansvarlig kontrollerende	
Foretakets navn	Organisasjonsnr.
Bjørsvik Takst & Eiendom As	913726197

Ansvarsrett erklært dato	02.11.2020
-----------------------------	------------

Ansvarsområdet	
Hentet fra erklæring om ansvarsrett	Kontroll av:
	Våtrom – Tiltaksklasse 1 Lufttetthet – Tiltaksklasse 1

Sluttrapport	
<input checked="" type="checkbox"/>	Ingen avvik er funnet, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Observerte avvik er lukket, se vedlagte plan for uavhengig kontroll
<input type="checkbox"/>	Åpne avvik er rapportert til kommunen, se vedlagt plan for uavhengig kontroll
Vedlegg	Plan for uavhengig kontroll
	Vedlegg nr. G-

Erklæring og underskrift		
Kontroll er gjennomført på en forskriftsmessig måte. Kontrollforetaket er uavhengig av foretakene som er kontrollert.		
Ansvarlig kontrollerende foretak er kjent med reglene om straff og sanksjoner i plan- og bygningsloven kap 32, og at det kan medføre reaksjoner dersom vi har gitt uriktige opplysninger.		
Dato	Kontrollerende foretaks underskrift	Gjentas med blokkbokstaver
24.09.2021	<i>Trond Aase Bjørsvik</i>	Trond Bjørsvik

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarelig kontrollerende</b>	Foretak Bjørsvik Takst & Eiendom As	Org.nr 913726197	Versjonsnr. 1	Dato 24.09.2021	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Troend Aase Bjørsvik</i>				
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 325	Bnr. 2, 13 og	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Alver	Adresse Fosse 141	Postnr. 5919	Poststed FREKHAUG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Våtrom	Straume Bygg Og Betong AS, 919766840	1) Rutiner for kvalitetssikring av utførelse av våtrom (membran, slukarbeid og andre gjennomføringer i membran) 2) Dokumentasjon fra utført kvalitetssikring av våtrom 3) Tegningsliste for våtrom 4) Tegning som viser slukplassering i plan og høyde 5) Produktdokumentasjon for membran 6) Produktdokumentasjon for sluk 7) Produktdokumentasjon for slukmansjett	1) 22.09.2021 2) 22.09.2021 3) 22.09.2021 4) 22.09.2021 5) 22.09.2021 6) 23.09.2021 7) 22.09.2021			

## Plan for uavhengig kontroll

<b>Ansvarelig kontrollerende</b>	Foretak Bjørsvik Takst & Eiendom As	Org.nr 913726197	Versjonsnr. 1	Dato 24.09.2021	Signatur, ansv. kontrollerende <i>Trond Aase Bjørsvik</i>				
<b>Eiendom/byggested</b>	Gnr. 325	Bnr. 2, 13 og	Festenr.	Seksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune Alver	Adresse Fosse 141	Postnr. 5919	Poststed FREKHAUG

Kontrollbeskrivelse						
Kontrollområde	Ansvarelig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for mottatt underlag	Registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/ tiltakshaver (dato)	Åpne avvik sendt kommunen (dato)
Lufttetthet	ABCHUS AS, 914313902	1) Dokumentasjon for gjennomført kvalitetssikring for måling av lufttetthet. 2) Registrerte målerverdier for lufttetthet (protokoll fra tetthetsmåling) 3) Rutine for kvalitetssikring for måling av lufttetthet	1) 23.09.2021 2) 23.09.2021 3) 23.09.2021			