



Alver kommune, Miljø og tilsyn
Eirik Berntsen
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser:
Dykkar:
Vår: 21/7730 - 21/65933


Saksbehandlar:
Adrian David Olaussen
adrian.david.olausen@alver.kommune.no

Dato:
04.10.2021

Tilbakemelding vedrørende tryggleik til kai - gbnr 141/11 Kvamsvågen

Hei,

Jeg har nå vært på befaring der. Etter min mening så virker kaien trygg for ferdsel. Det stemmer at det er noen steiner som har løsnet og falt ut av sin plass (figur 1). Men ellers vil jeg si at kaien i hvert fall for øyeblikket er trygg for ferdsel ettersom steinen(e) som har falt ut ikke er kritiske for kaiens bæreevne.



Figur 1 Stein(er) som har falt ut av sin plass.

Flere bilder av kaien:





Med helsing

Alver kommune Samferdsel, veg-, vatn- avløp-
forvaltning

Arne Helgesen
Avdelingsleiar

Adrian David Olaussen
Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:

Alver kommune, Miljø og tilsyn

Postboks 4

5906

FREKHAUG