


Gjennomføringsplan

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------|---------|----------|------------|----------|----------------------|---|-----------------|-------|-------|
| Etendrom / byggested | Gnr. 196 | Bnr. 30 | Festemr. | Seksj.nr. | Bygn.nr. | Kommune | Adresse | Leikesvegen 235 | Alver | Alver |
| versionsnr. | 2 | | Dato | 26.11.2021 | | Signatur/ansv. søker |  | | | |
| Postnr. | 5915 | | Røststed | Hjeltnås | | | | | | |

| Alle fagområder i tiltaket | Beskrivelse av fagområde hentet fra erklæring om ansvarstett | Tiltaks-klasse | Foretakets navn og org.nr. | Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertkryss erstattes med dato når denne foreligger | | | | | Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet |
|----------------------------|--|----------------|--------------------------------------|---|--|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| | | | | Søknad om rammetillatelse | Søknad om igangsettings-tillatelse/ett-trinns søknad | Søknad om midlertidig brukstillatelse | Søknad om ferdigstest | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
| Søk | Ansvarlig søker | 1 | Majo eideidom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | |
| Pro | Ark Bygningsutforming | 1 | Optimera as 967013056 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pro | Ark konstruksjonsikkerhet | 1 | Optimera as 967013056 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pro | Innmåling og utstikking av tiltak | 1 | Alversund maskinstasjon as 937664044 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pro | Grunnarbeid | 1 | Alversund maskinstasjon as 937664044 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pro | utv.stikledd og sanitæranlegg i bolig | 1 | Stendal vvs as 980626180 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pro | Plassering/situasjonsplan | 1 | Rehne byggleverer ll 915354424 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Pro | Prosjektører ventilasjon | 1 | Ventistål AS 876859122 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Utf | Innmåling og utstikking av tiltak | 1 | Alversund maskinstasjon as 937664044 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Utf | Grunnarbeid | 1 | Alversund maskinstasjon as 937664044 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Utf | utv.stikledd og sanitæranlegg i bolig | 1 | Stendal vvs as 980626180 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Utf | Tømrerarbeid inkl våtrom | 1 | Majo eideidom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Utf | Betongarbeid og radonsikring | 1 | Majo eideidom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Utf | Ventilasjon | 1 | Majo eideidom as 986462929 | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kontroll | Villangerfssønner as 925580376 | 1 | Kontroll av våtrom | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| Kontroll | Villangerfssønner as 925580376 | 1 | Kontroll av lufttetthet i bolig | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |
| | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | |