

Gjennomføringsplan

Elendom/ byggestedt	Gnr. 434	Bnr. 52	Festnr. 0	Seksj.nr. 0	Bygn.nr. Alver	Kommune Alver	Versjonsnr. 3	Dato 06.12.2021	Posnr. 5936	Signatur, ansv.søker MANGER	Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollerklæring erstattes med dato når denne foreligger			
											Adresse Grindheimsvegen	Soknad om rammetillatelse	Soknad om igangsettigs- tiltakseffet- trinnsoknad	Soknad om midlertidig bruksstiltelse
Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)													Seit kryss når arbeidet innen ansvarsområdet er avsluttet	
Alle fagområder i tiltaket														
(1)	Ansværlig søker		(2)			(3)								
SØK														
PRO														
PRO														
PRO														
PRO														
PRO														
PRO														
UTF														
UTF														
UTF														
UTF														
UTF														
Kontroll														
Kontroll														



Plan for uavhengig kontroll

Kommunens saksnr.	Vedlegg
G - 2	Side av

Ansvarlig kontrollerende	Foretak	Org.nr	Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. kontrollerende																		
Eiendom/byggested	KLEIVDAL TAKSERING AS Gnr. 434 Bnr. 52 Festnr. 1 Seksj.nr. 4631 ALVER	916271654 Kommune 4631 ALVER	20.04.2021	Tove Kleivdal																			
Kontrollbeskrivelse <table border="1"> <tr> <td>Kontrollområde</td> <td>Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)</td> <td>Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende</td> <td>Dato for motaatt underlag</td> <td>Avvik registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)</td> <td>Avvik sendt søker/tittakshaver (dato)</td> </tr> <tr> <td>Kontroll av våtrøm</td> <td>Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654</td> <td>Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Routine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kontroll av lufttettethet i bolig</td> <td>Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654</td> <td>Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/måleprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tettehetsmåling.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for motaatt underlag	Avvik registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/tittakshaver (dato)	Kontroll av våtrøm	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Routine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.				Kontroll av lufttettethet i bolig	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/måleprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tettehetsmåling.			
Kontrollområde	Ansvarlig foretak for arbeidet (navn, org.nr.)	Dokumenter som skal fremlegges for ansvarlig kontrollerende	Dato for motaatt underlag	Avvik registrerte avvik (identifisering) (ref. avvikslogg)	Avvik sendt søker/tittakshaver (dato)																		
Kontroll av våtrøm	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Tegninger som viser plassering av sluk i plan og høyde. Routine for kvalitetssikring av kontrollområdet, produktsertifikat for sluk og godkjent bevis for membran.																					
Kontroll av lufttettethet i bolig	Kleivdal Taksering AS Org.nr 916271654	Rutine for kvalitetssikring av kontrollområdet. Dokumentasjon/måleprotokoll av utførelse, kvalitetssikring i forbindelse med tettehetsmåling.																					