Årsrapport for typgodkjente minirenseanlegg

År: **2021**

Leverandør: **Biovac**

Kommune: **4631 - Alver Kommune**

Antall anlegg: **654**

Kode for Type service

I = Igangkjørt
S = Ordinær service
E = Ekstra service

Kode for Avvik

LU = Luktproblemer
UB = Utløpsvann blakket
FB = Brukerfeil
FS = Problemer med flyteslam
SF = Synlige partikler i utløpsvannet / slamflukt
KD = Problemer med kjemikaliedosering
AT = Andre tekniske problemer
BT = Behov for tømming av slam
DT = Dårlig tillgengelighet til anlegget
KR = Service ikke utført
HB1 = Høy belastning (fra bolig)

Kode for Ti

NB! Kommentarfeltet skal benyttes ved bruk av kode 2 og 3.

1 = OK ved ankomst.
2 = Avvik. Rettet opp i løpet av servicebesøket.
3A = Ikke ok ved avreise, leverantørens ansvar å følge opp.
3B = Ikke ok ved avreise, kommunens ansvar å følge opp

Ident. lev. nr.	Gårds nr.	Bruks nr.	Feste nr.	Sektions nr.	Adresse	Type Renseanlegg	Oppstart år
67411	92	26			Træland , 5956 VÅGSEIDET	FD 5 N kl.1 til Eirik Berentsen og Tor Ove Ingebrigtsen	2012

		Status			Driftsdata					
Ordre nr	Dato	Type (kode)	Avvik (kode)	Tilstand (kode)	PO4-P (mg/l)	Turb (FTU)	Q (m^3)	Slamnivå (%)	PH/Temp	Kommentar
11309012	22.3.2021	S	BT	1	0.7	< 20	---	80	5.2/7	
11326403	30.8.2021	S	BT	3B	0.79	< 20	---	80	5.5/15	Innløpsrør lekker/gått av på utside av anlegg.