

| Kunde                 | Fra   |                      |                                       |
|-----------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 72129 - Elin Kvalheim | Biovac Environmental Technology AS<br>Jeksleveien 59<br>2016 Frogner<br>Org. nr.: 985660492 | Avdeling:<br>E-post: | Miljøteknik Vest<br>Service@biovac.no |

| Ordre/dato  | Arbeidssted   | Kontakt  |
|---|---|----------|
| Ordrenr.: 11358704<br>Ordrenavn: o-26381-prd<br>Dato: 09.06.2022<br>Servicerepresent... Jørund Brakstad | Radøyvegen 2455<br>VESTLAND<br>5937 Bøvågen<br>4631 - Alver Kommune | 40871790 |

| Installasjonssted/utstyr                 |
|--|
| Navn: 26381 - FD 5 N GRP - Elin Kvalheim |

| Generell informasjon          |  |
|-------------------------------|--|
| Ferdigdato: 10.06.2022        | Prioritet: Normal                        |
| Fakturastatus: Ikke fakturert | Ordrekategori: Montasje                  |
| Fakturatype: Regning          | Kommunetilhørighet: 4631 - Alver Kommune |
| Pris:                         | Anleggstype: 772 BIOVAC FD 5N GRP        |
|                               | Gårds og bruks num... 48/42              |

| Utført av       |
|-----------------|
| Jørund Brakstad |

| Arbeidsbeskrivelse |                      |               |
|--------------------|----------------------|---------------|
| Dato               | Beskrivelse          | Produktgruppe |
| 10.06.2022         | 772 BIOVAC FD 5N GRP |               |

| Materiell |                          |        |       |               |
|-----------|--------------------------|--------|-------|---------------|
| Varenr.   | Beskrivelse              | Antall | Enhet | Produktgruppe |
| 99902101  | Oppstart og opplæring 5N | 1      | Stk   |               |

**Monteringsrapport 2021**

| Beskrivelse  | Verdi      | Info |
|--|------------|------|
| Er serienummer på anlegget lagt inn i HM?              | Utført     |      |
| Er Serienummer styreenhet lagt inn i HM                | Utført     |      |
| Er GPS koordinater lagt inn på utstyret.               | Utført     |      |
| Er bilde av anlegget lagt inn i HM?                    | Utført     |      |
| Er anlegget uten feil og mangler ved ankomst?          | Ja         |      |
| Er det synlige feil vedrørende nedsetting av anlegget? | Nei        |      |
| Er rutine for oppstart av anleggstype fulgt?           | Ja         |      |
| Er anlegget ferdig montert og i drift?                 | Ja         |      |
| Opplæring gitt kunde?                                  | Ja         |      |
| Kommentarer/hva er gjort med eventuelle feil           |            |      |
| Første servicedato                                     | 15.09.2022 |      |

10.06.2022

A handwritten signature in black ink, appearing to be the initials 'JB' with a stylized flourish.

Jørund Brakstad