

Søknad for utslipp av oljeholdig avløpsvann (KF-571)



Referansenummer: YG4R6I

Registrert dato: 06.07.2022 20:09:22

Antall vedlegg: 2

Tiltakshaver/eiendom

Virksomheten

Organisasjonsnummer

925766380

Firmanavn

Fosses Bilkosmetikk

Adresse

Spjotøyvegen 70

Postnummer

5955

Poststed

LINDÅS

Mobil

91844851

Telefon

Gnr.

113

Bnr.

21

Antall ansatte

0

Kontaktperson
Fornavn
Ole Morten
Etternavn
Fosse
Telefon dagtid
91844851
Mobil
91844851
E-postadresse
fosseteknikk@gmail.com
Hovedvirksomhet på adressen
Bilpleie
Annen virksomhet på adressen

Søker/foretak
Søker/foretak
Bedriftens navn
Fosses Bilkosmetikk
Adresse
Spjotøyvegen 70
Postnummer
5955
Poststed
LINDÅS
E-postadresse
Fosseteknikk@gmail.com
Telefon
91844851

Kontaktperson
Fornavn
Ole Morten
Etternavn
Fosse
E-postadresse
Fosseteknikk@gmail.com
Telefon
91844851

Saksopplysninger
Saken gjelder
☒ Nyetablering
☐ Utvidelse
☐ Ombygging
☐ Uendret virksomhet
Vannforbruk totalt
Vannforbruk totalt for virksomheten (m3/år)
12
☒ Anslått
☐ Måler avlest
Vannforbruk oljeholdig avløpsvann
Vannforbruk totalt for virksomheten (m3/år)
8000
☒ Anslått
☐ Måler avlest

Type væske og avfettingsmiddel	Leverandør/fabrikat	Volum pr. år
Skumforvask	Selaclean af80	50
Petroavfetting	Selaclean super 81	25L
Felgrens	Autoglym acid free wheel cleaner	25L
Hurtigforsegler	Autoglym coat it	25L

Tegninger som er vedlagt

☒ Kart over aktuelt område

☐ Situasjonsplan

☒ Tegning av ønsket olje- og bensinutskiller

☒ Prøvetakingskum

Utslippsmottak

Avløpsvannet er ført til

☐ Kommunal ledning

☒ Gjennom egen ledning

Avløpsvannet er ført til

☐ Vassdrag

☐ Sjøområde

☒ Grunnen

Navn på mottak

Norva24

Omfanget av det oljeforurensende utslippet

Merk: Dersom motorvask eller fjerning av rustbeskyttelse foregår på en innendørs vaskeplass, der det også er foretatt utvendig vask av rullende materiell, skal du bare føre dette opp under rubrikken "Motorvask" eller "Fjerning av rustbeskyttelse".

Utvendig vask av rullende materiell

Utendørs vaskeplasser (antall)

1
Størrelse 15kvm
Innendørs vaskeplasser (antall) 0
Størrelse 0
Motorvask (antall) 0
Størrelse 0
Fjerning av rustbeskyttelse (antall) 0
Størrelse 0
Servicehall, smørehall (antall) 0
Størrelse 0
Annen oljeforurensende virksomhet (beskriv) Petroavfetting
Annen virksomhet (antall) 144
Størrelse 0

Avfallshåndteringen
Navn på firma som henter avfallet Ngir

Type avfall (spillolje, brukte rensebad, utskilt olje og sand/slam)	Disponeringsmåte for oljeavfall	Navn på firma	Tømming (antall pr år)	Mengde (per tømming)
Sand	Samles i sandfang og leveres i dunk	Ngir	1	25kg

Vedlagt dokumentliste

EF5AD86C-991C-4BE7-A8E7-A4B34CF66E9E.jpeg

06CE1ABA-AADC-4755-95C0-F9200F66D2EC.jpeg