

Fra: slovag@norva24.no
Sendt: torsdag 13. oktober 2022 10:19
Til: Postmottak Alver
Emne: VS: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Radøy 4631-486/17, AnleggID 71267, Avtalenr 5559, Anleggsnr 71267

Hei!

Forklaring frå sjåfør:

- Tanken har store uhandterlige lokk. Vanskeleg og risikofyllt å opne heilt opp for å dokumentere . Lokka er «flak» på ca 3m x 1m som veg mykje. Ikkje håndterbart.
- Er veldig lite innhald i tanken, så er truleg lekkasje i tank.

Her må tankanleggutbetrast.

Bilete viser byrjinga på tanken. Her er det tydeleg erosjon, men sjåfør ser toalettpapir og liknande i holet ved tømming.

Sjå vedlagt bilete.

Med beste helsing

Oddvar Vigdal

Driftskoordinator avd Sløvåg
Norva24 Birkeland

Mob: +47 902 48 127
E-post: oddvar.vigdal@norva24.no
Nettside: www.norva24.no



Fra: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>
Sendt: fredag 9. september 2022 13:02
Til: slovag@norva24.no
Emne: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Radøy 4631-486/17, AnleggID 71267, Avtalenr 5559, Anleggsnr 71267

Innsendt bilde ifm. tømming:

Kommu
ne 4631 Alver: Radøy

Gnr/Bn
r 486/17

Adress
e Vetåsvegen 170

Eigar O L Ståløy AS

Anleggl 71267

D

OppdragsID 2548663

Avtalenr 5559

Anleggsnr 71267

Link til bildet <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=71267&oppdragid=2548663&filnamn=Y2022M09d09H13m01s32h531A514.jpg>

Dette er ein automatgenerert e-post

Svaradresse: slovaq@norva24.no