

Kommunens søknr.

Vedlegg nr.
G-1Side
1 av 1

Gjennomføringsplan

Endrom / byggested	Gnr. 137	Bnr. 784	Festent.	Søksj.nr.	Bygn.nr.	Kommune	Adresse	Versjonsnr.	Dato	Signatur, ansv. søker
						Lindås	Nedre Mangerbua	4	09.11.2022	<i>Alversund</i>
										Postnr. 5911 Poststed Alversund

Beskrivelse av fagområde, ansvarsområde, tiltaksklasse (i hhv. prosjektering, utførelse og kontroll)			Kryss for planlagt samsvarserklæring / kontrollertklæring erstatte med dato når denne foreligger			Sett kryss når arbeidet innen ansvarsområde er avsluttet		
Alle fagområder i tiltaket	Beskrivelse av ansvarsområdet hentet fra erklæring om ansvarett	Tiltaks- klasse	Foretakets navn og org.nr.	Søknad om rammetillatelse	Søknad om igangsettings- tillatelse/et- trinn søknad	Søknad om midlertidig bruksstillatelse	Søknad om ferdigattest	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Søker	Ansvarlig søker	1	Majo eiendom as 986462929	☐	10.10.16	☐	☐	☒
pro	pro av estetisk utf og innv planløsning	1	Boligpartner as 967524514	☐	20.09.16	☐	☐	☒
pro	pro av fund, mur og betongarb	1	Boligpartner as 967524514	☐	20.09.16	☐	☐	☒
pro	pro av arbeid i våtrom membr og plass av sluk	1	Boligpartner as 967524514	☐	20.09.16	☐	☐	☒
pro	pro av trekonst og tømrerarb	1	Boligpartner as 967524514	☐	20.09.16	☐	☐	☒
pro	pro av radonsikring	1	Boligpartner as 967524514	☐	20.09.16	☐	☐	☒
pro	pro av ventilasjon	1	Systemair as 929387384	☐	01.09.16	☐	☐	☒
pro	utv stikkledn og sanitærnl i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	☐	02.11.16	☐	☐	☒
pro	prosjektering byggplassering	1	Majo eiendom as 986462929	☐	10.10.16	☐	☐	☒
utf	plassering og innmåling	1	Lindås kommune 935 084 733	☐		13.02.17	☐	☒
utf	utv stikkledning og sanitærlegg i bolig	1	Stendal vvs as 980626180	☐		21.11.17	☐	☒
utf	Graving-boring og sprengning	1	Alversund maskinstasjon 937664044	☐		27.11.17	☐	☒
utf	Betongarbeid og radonsikring	1	Majo eiendom as 986462929	☐		30.11.17	☐	☒
utf	Ventilasjonsarbeid	1	Majo eiendom as 986462929	☐		30.11.17	☐	☒
utf	Tømrerarbeid inkl våtrom	1	Majo eiendom as 986462929	☐		30.11.17	☐	☒
kontroll	Kontroll av våtrom i bolig	1	Villanger & Sønner as 925580376	☐		23.11.17	☐	☒
kontroll	Kontroll av lufttetthet i bolig	1	Villanger & sønner as 925580376	☐		23.11.17	☐	☒
utf	bygging av mur i naturstein	1	ole markussen & sønner 96901096	☐			08.11.2022	☒