

Fra: slovag@norva24.no
Sendt: onsdag 4. januar 2023 15:05
Til: Postmottak Alver
Emne: VS: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-150/4, AnleggID 75445, Avtalenr 10025, Anleggsnr 75445

Hei!

Anlegget under er registrert med lause skiljeveggar, men som ein ser på bilete er veggane øydelagde. Dette betyr at renseprosessen i tanken ikkje vert fullkommen.

Sjå bilete på lenkjer under.

Med beste helsing

Oddvar Vigdal

Driftskoordinator avd Sløvåg
Norva24 Birkeland

Mob: +47 902 48 127
E-post: oddvar.vigdal@norva24.no
Nettside: www.norva24.no



Fra: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>
Sendt: torsdag 13. oktober 2022 15:49
Til: slovag@norva24.no
Emne: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-150/4, AnleggID 75445, Avtalenr 10025, Anleggsnr 75445

Innsendt bilde ifm. tømming:

Kommune 4631 Alver: Lindås

Gnr/Bnr 150/4

Adresse Skarsvegen 834

Eigar Elsaas Erling

AnleggID 75445

OppdragID 2560551

Avtalenr 10025

Anlegg 75445

snr

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=75445&oppdragid=2560551&filnamn=Y2022M10d13H15m45s40h528A16.jpg>
bildet [22M10d13H15m45s40h528A16.jpg](https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=75445&oppdragid=2560551&filnamn=Y2022M10d13H15m45s40h528A16.jpg)

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=75445&oppdragid=2560551&filnamn=Y2022M10d13H15m45s40h528A16.jpg>
bildet [2022M10d13H15m45s40h528A16.jpg](https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=75445&oppdragid=2560551&filnamn=Y2022M10d13H15m45s40h528A16.jpg)

Dette er ein automatgenerert e-post

Svaradresse: slovaq@norva24.no