

Fra: slovag@norva24.no
Sendt: onsdag 4. januar 2023 15:11
Til: Postmottak Alver
Emne: VS: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-239/87, AnleggID 200275, Avtalenr 12417, Anleggsnr 200275

Hei !

Anlegget under er registrert med «Andre hindringar». Her er skogsvegen ned til hytta i så dårleg stand at det, ved neste tømming, vil vere umogleg å køyre til bil til plassering der ein er innanfor tømmedistanse.

Her lyt nok vegen utbedrast.

Sjå biletet på lenkjene under.

Med beste helsing

Oddvar Vigdal

Driftskoordinator avd Sløvåg
Norva24 Birkeland

Mob: +47 902 48 127
E-post: oddvar.vigdal@norva24.no
Nettside: www.norva24.no



Fra: slovag@norva24.no <slovag@norva24.no>

Sendt: tirsdag 18. oktober 2022 15:16

Til: slovag@norva24.no

Emne: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-239/87, AnleggID 200275, Avtalenr 12417, Anleggsnr 200275

Innsendt bilde ifm. tømming:

Kommune 4631 Alver: Lindås

Gnr/Bnr 239/87
r

Adresse Eidavegen 125

Eigar Eknes Elizabeth

AnleggID 200275
D

OppdragsID 2539265

Avtalen
r 12417

Anleggs
nr 200275

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=200275&oppdragid=2539265&filnamn=Y2022022M10d18H15m14s03h756Z0.jpg>
bildet [022M10d18H15m14s03h756Z0.jpg](https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=200275&oppdragid=2539265&filnamn=Y2022022M10d18H15m14s03h756Z0.jpg)

Link

til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=200275&oppdragid=2539265&filnamn=Y2022M10d18H15m14s11h247Z0.jpg>
bild [M10d18H15m14s11h247Z0.jpg](https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=200275&oppdragid=2539265&filnamn=Y2022M10d18H15m14s11h247Z0.jpg)

et

Link

til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=200275&oppdragid=2539265&filnamn=Y2022M10d18H15m15s01h792Z0.jpg>
bild [M10d18H15m15s01h792Z0.jpg](https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=200275&oppdragid=2539265&filnamn=Y2022M10d18H15m15s01h792Z0.jpg)

et

Dette er ein automatgenerert e-post

Svaradresse: slovag@norva24.no