



# eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway  
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

**AR-22-MX-017013-01**

**EUNOBE-00057219**

Prøvemottak: 09.08.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 09.08.2022-10.08.2022

Referanse: Sveåsen AS

Sveåsen AS  
Strandgaten 9  
5013 Bergen  
Attn: Christian Vik

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	<b>441-2022-0809-018</b>	Prøvetakingsdato:	09.08.2022		
Prøvetype:	Elvevann	Prøvetaker:	Christian Vik		
Prøvemerkning:	1 - Nedstrøms fangdam 2	Analysestartdato:	09.08.2022		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	2.3	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

**Kopi til:**

Håvard Kolstad (havard.kolstad@alvergruppen.no)

**Bergen 10.08.2022**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.



# eurofins



**Eurofins Environment Testing Norway  
(Bergen)**

F. reg. NO9 651 416 18  
Sandviksveien 110  
5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42  
bergen@eurofins.no

**AR-22-MX-017014-01**

**EUNOBE-00057219**

Prøvemottak: 09.08.2022  
Temperatur: 09.08.2022-10.08.2022  
Analyseperiode: 09.08.2022-10.08.2022  
Referanse: Sveåsen AS

Sveåsen AS  
Strandgaten 9  
5013 Bergen  
Attn: Christian Vik

## ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	<b>441-2022-0809-019</b>	Prøvetakingsdato:	09.08.2022		
Prøvetype:	Elvevann	Prøvetaker:	Christian Vik		
Prøvemerkning:	2 - Nedstrøms fangdam 3	Analysestartdato:	09.08.2022		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Turbiditet	1.7	FNU	0.1	20%	NS-EN ISO 7027-1

**Kopi til:**

Håvard Kolstad (havard.kolstad@alvergruppen.no)

**Bergen 10.08.2022**

Kundesenter - Eurofins Environment Testing Norway AS

**Tegnforklaring:**

\* Ikke omfattet av akkrediteringen      LOQ: Kvantifiseringsgrense      MU: Måleusikkerhet  
<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.  
For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.  
Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).  
Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.