

## PROSJEKT

4580 Vestland Fylkeskommune Kvamsbrekko


**Emne** 46.5 kommunal vannlednings kum

**Kontroll i henhold til/tegningsnr. og revisjonsn** Avtale med kommunen (Arne Helgesen)

**Hva er kontrollert** Montering og plassering  1

**Prosesskode. Navn på listen** 46.5


### Bunn fundament ihht tegning og beskrivelse?

- OK
- Ikke aktuelt
-  Iht beskrivelse


### Bunn fundament komprimert?

- OK
- Ikke aktuelt
-  650kg vibroplate

### Plassering og orientering ihht. tegninger or stikking 1

- OK
- Ikke aktuelt
-  Plassering atter avtale med kommunen. Kummen er knytta til eksisterende ledning.


### Er kum og evt ringer kontrollert for eventuelle skader 4

- OK
- Ikke aktuelt
- 


### Rør innføringer 1

- OK
- Ikke aktuelt
-  Drenering til kum er koblet inn på ov anlegget


### Kontroll at topp lokk passer med terrenghøyder

- OK
- Ikke aktuelt
- 

### Omfylling ihht. beskrivelse

- OK
- Ikke aktuelt
- 

### Tilfylling ihht. beskrivelse.

- OK
- Ikke aktuelt
- 

### Komprimering

- OK  
 Ikke aktuelt



### Annet

- OK  
 Ikke aktuelt



### Valgfritt felt:

### Listen er ført av:

*Tom-André H Storheim*

15.12.2022

Tom-André H Storheim

Innsendt av

**Tom Andre Storheim 446697 / 15.12.2022**

OPPRETTET AV:  
TLB

GODKJENT DATO:  
22.11.2022

GODKJENT AV:  
TONE BAKKE 447919

VERSJONSNR.:  
2.0

**VEDLEGG (7 stk.)**

1 - Hva er kontrollert





2 - Plassering og orientering ihht. tegninger or stikking





3 - Er kum og evt ringer kontrollert for eventuelle skader







5 - Er kum og evt ringer kontrollert for eventuelle skader









## Dokumenthistorikk:

15.12.2022 14.22

Tom Andre Storheim 446697 lagret skjema permanent

20.12.2022 07.40

Tone Bakke 447919 behandlet skjema: lagt i Eroom,