



eurofins



Eurofins Environment Testing Norway

(Bergen)

F. reg. NO9 651 416 18

Sandviksveien 110

5035 Bergen

Tlf: +47 94 50 42 42

bergen@eurofins.no

AR-22-MX-021502-01

EUNOBE-00058594

Prøvemottak: 27.09.2022

Temperatur:

Analyseperiode: 27.09.2022-29.09.2022

Referanse:

Alversund, 293618,
350421

Oljeservice AS
Postboks 508 Olsvik
5884 BERGEN
Attn: **Widar Benes**

ANALYSERAPPORT

Prøvenr.:	441-2022-0927-256	Prøvetakingsdato:	26.09.2022		
Prøvetype:	Avløpsvann	Prøvetaker:	Tony-Andre		
Prøvemerkning:	Alversund Auto	Analysestartdato:	27.09.2022		
Analyse	Resultat	Enhet	LOQ	MU	Metode
Olje i vann C10-C40	<0.50	mg/l	0.5		Intern metode basert på NS-EN ISO 9377-2, 1utg, 20

Kopi til:

Viktor Aase (viktor@oljeservice.no)

Bergen 29.09.2022

Tommie Christensen

Kundeveileder (ASM)

Tegnforklaring:

* Ikke omfattet av akkrediteringen

LOQ: Kvantifiseringsgrense

MU: Måleusikkerhet

<: Mindre enn >: Større enn nd: Ikke påvist. Bakteriologiske resultater angitt som <1,<50 e.l. betyr 'ikke påvist'.

Måleusikkerhet er angitt med dekningsfaktor k=2. Måleusikkerhet er ikke tatt hensyn til ved vurdering av om resultatet er utenfor grenseverdi/ -området.

For mikrobiologiske analyser oppgis konfidensintervallet. Ytterligere opplysninger om måleusikkerhet fås ved henvendelse til laboratoriet.

Rapporten må ikke gjengis, unntatt i sin helhet, uten laboratoriets skriftlige godkjenning. Resultatene gjelder kun for de(n) undersøkte prøven(e).

Resultater gjelder prøven slik den ble mottatt hos laboratoriet.