



Driftsjournal oljeutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår		
Alversund Auto AS	Isdalstøbakken 22	137 55		Inne på verksted under bukk			
Dato for tømning	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Mengde tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
26.09.2022	1	0,4	T.A Thomassen	26.09.2022	Eurofins	<0,50 mg/l	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg									
Dato:									
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:	JA	X	NEI	<u>Merknad:</u>					
Tømt og reingjort utskiljar:	JA	X	NEI	<u>Merknad:</u>					
Reingjort inn/utløp:	Innløp:	JA	X	NEI	Utløp: :	JA	X	NEI	<u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:	JA	X	NEI	<u>Merknad:</u>					
Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:									