



Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Westervik AS	Alverflaten 61	137/448	2m3		

Dato for tømning	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Mengde tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
26.09.2022	2	0	Oljeservice AS	-	-	-	Mangler prøvetakingkum

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg							
Dato:							
Prøvetakingkum sjekket, tømt og reingjort:		JA	<input type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>	Mangler
Tømt og reingjort utskiljar:		JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>	
Reingjort inn/utløp:		Innløp:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	Utløp: : JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:		JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>	
Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar: Mangler prøvetakingkum. Utløpskasse er ikke tilgjengelig.							