

**Fra:** slovag@norva24.no  
**Sendt:** torsdag 23. februar 2023 07:51  
**Til:** Postmottak Alver  
**Emne:** VS: Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-237/16, AnleggID 77992, Avtalenr 12329, Anleggsnr 77992

Hei!

Anlegget under blei registrert med utfordringar ved årets tømming. Sjøfører har lagt ved eit notat der det står at store mengder hår og plastikk i tank  
gjer tømming tilnerma umogleg. Fekk 40% av slammet med seg, resten er ei kake av hår, plast og septik.

Sjå eksempelbilete på lenkjene under

Med beste helsing

### **Oddvar Vigdal**

Driftskoordinator avd Sløvåg  
Norva24 Birkeland

Mob: +47 902 48 127  
E-post: [oddvar.vigdal@norva24.no](mailto:oddvar.vigdal@norva24.no)  
Nettside: [www.norva24.no](http://www.norva24.no)



---

**Fra:** [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no) <[slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)>  
**Sendt:** onsdag 22. februar 2023 17:11  
**Til:** [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)  
**Emne:** Septiktømming - innsendt bilde - Alver: Lindås 4631-237/16, AnleggID 77992, Avtalenr 12329, Anleggsnr 77992

Innsendt bilde ifm. tømming:

Kommune 4631 Alver: Lindås

Gnr/Bnr 237/16

Adresse Totland 54

Eigar Solibakke Linda Kristin M

AnleggID 77992

OppdragsID 2611226

Avtalenr 12329

Anlegg 77992  
snr

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=77992&oppdragid=2611226&filnamn=Y2023M02d22H17m10s04h247Z0.jpg>  
bildet

Link til <https://mseptikbilde.septik24.no/visbilde?anleggid=77992&oppdragid=2611226&filnamn=Y2023M02d22H17m09s59h900Z0.jpg>  
bildet

*Dette er ein automatgenerert e-post*

*Svaradresse: [slovag@norva24.no](mailto:slovag@norva24.no)*