



**TØMMERAPPORT FOR OLJEUTSKILLER**

<b>Bedriftens navn:</b> VY BUSS NORDHORDALAND	<b>Adresse:</b> OSTEREIDET
<b>Bedriftens eier:</b>	<b>Bedriftens kontaktperson:</b>
<b>Type virksomhet:</b> VASKEHALL	<b>Bedriftens organisasjonsnummer:</b>
<b>Type utskiller:</b> ODIN 6 m <sup>3</sup>	<b>Utskiler nr.:</b>

**Tømming**

<b>Innsamlet volum:</b>	<b>Sand (m<sup>3</sup>)</b> ▶ 1	<b>Olje (m<sup>3</sup>)</b> ▶ 0
-------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Kontroll**

- Vannnivå kontrollert (lavt nivå indikerer lekkasje)
- Rengjøring av inn- og utløp (overløp)
- Vurdering av oljeoverløp
- Prøvetakingskum rengjort
- Kontroll og test av alarmfunksjon
- Generell tilstandsvurdering     God     Mindre god     Dårlig
- Tilkomstlokk forsvarlig lagt på plass
- Driftjournal ajourført

**Prøvetaking fra utløp**

- Fra prøvetakingskum
  - Fra et annet godkjent sted enn prøvetakingskum
- Beskriv: UTLØPSKASSE
- Vannprøve levert til: EUROFINS

**Forhold som må utbedres**


**Tømmefirma**

NG / Returolje			
<b>Dato</b>	<b>Signatur tømmeoperatør</b>	<b>Dato</b>	<b>Signatur bedrift</b>
9/3-22	Sandra Solbæg		