



Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Eknes Karosseri AS	Leknesvegen 254	196/111			

Dato for tømning	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Mengde tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
08.04.2022	0,4 m3	0,2 m3	Gintaras Vaitulevicius	-	-	-	Ikke mulig å ta vannprøve

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg							
<b>Dato:</b>							
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:	JA	<input type="checkbox"/>	NEI	<input checked="" type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>	Utskilleren har ikke prøvetakingskum	
Tømt og reingjort utskiljar:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
Reingjort inn/utløp:	Innløp:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	Utløp: :	JA <input checked="" type="checkbox"/> NEI <input type="checkbox"/> <u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:	JA	<input checked="" type="checkbox"/>	NEI	<input type="checkbox"/>	<u>Merknad:</u>		
<b>Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:</b>							
God tilstand							