



Driftsjournal oljeutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Høyland Auto AS	Høylandsvegen 335	209/19			

Dato for tømning	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Mengde tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
02.02.2022	1m3	0,7m3	Gintaras Vaitulevicius	02.02.2022	Eurofins	209 mg/l	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg					
Dato:					
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:	JA ☐	NEI ☒	<u>Merknad:</u> Ikke godkjent prøvetakingskum. Vannprøve tatt fra utløpskasse Derav meget høy konsentrasjon olje etter analyse		
Tømt og reingjort utskiljar:	JA ☒	NEI ☐	<u>Merknad:</u>		
Reingjort inn/utløp:	Innløp: JA ☒	NEI ☐	Utløp: : JA ☒	NEI ☐	<u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:	JA ☒	NEI ☐	<u>Merknad:</u>		
Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:					
God tilstand					