



Driftsjournal oljeutskiljar i Alver kommune

Bedrift	Adresse	Gnr/Bnr utskiljarnr	Dimensjon på anlegg	Plassering	Anleggsår
Sture og Sæthre Eiendom AS	Kvassnesvegen 58	188/739			

Dato for tømming	Olje målt i % av våt volum	Slamfang Mengde tømt i m3	Anlegg kontrollert av:	Dato for prøvetaking:	Prøve analysert av:	Resultat av prøve:	Merknad:
01.12.2022	0,3m3	0m3	Gintaras Vaitulevicius	01.12.2022	Eurofins	37,8 mg/l	

Årleg driftskontroll/vedlikehald av anlegg			
Dato:			
Prøvetakingskum sjekket, tømt og reingjort:	JA ☐	NEI ☒	<u>Merknad:</u> Utskiller har utløpskasse, og ikke prøvetakingskum
Tømt og reingjort utskiljar:	JA ☒	NEI ☐	<u>Merknad:</u>
Reingjort inn/utløp:	Innløp: JA ☒	NEI ☐	Utløp: : JA ☒ NEI ☐ <u>Merknad:</u>
Kontrollert alle overflater:	JA ☒	NEI ☐	<u>Merknad:</u>
Anlegget sin tilstand og eventuelle manglar:			
Grei tilstand			